

# 干部人事档案智能档案柜

产品名称	干部人事档案智能档案柜
公司名称	陕西筱润智能科技有限公司
价格	26000.00/组
规格参数	
公司地址	陕西省西安市未央区明珠家居城AB座连廊北号 (注册地址)
联系电话	029-81624943 15319966066

## 产品详情

### 6、智能产品保养与维护

序号	故障现象	故障原因	故障排除
1	电脑发出指令,但密集架无响应。	1固定列面板上电源开关未打开。 2 计算机端口没有设准。	1 打开固定列电源开关。 2 在计算机上重新设置端口。
2	电脑操作时显示屏状态紊乱	1信号乱码或病毒入侵 2 信号连接线插件松动 3 电源内杂波较多	1 关闭电源重新启动或对系统杀毒 2 检查各接插件 3 关闭电源重新启动
3	电源送电后,红色指示灯不亮	1防漏电保护开关跳开 2 电源线与主控板接口松动	1 在固定组顶板配电箱内合上漏开关 2 检查后重新连接
4	工作人员全部出来后“禁止”按钮灯解除不了	1红外线检测“人员进入”与“人员出来”次数不一致 2红外线装置被异物遮挡	1 在红外装置处用手制造“人员信号,使进出人员次数相等 2 清除异物
5	侧面板信号灯一切正常,但操作密集架不能移动	1 控制主控板上保险丝断裂	1检查配电箱内的保险丝,并换成
6	侧面板上信号显示器显示不正常	1 信号线接触不良	1 检查信号线,重新拔出再插入 2 如还不对,重做信号线
7	移动列密集架中电机到位后继续在转动,不会停止	1 行程定位开关没到位 2 行程开关损坏	1 调整与行程开关配套的调节螺 2 更换行程定位开关

