

阳泉发电机组 太原鸿泰机电 260 柴油发电机组

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 阳泉发电机组 太原鸿泰机电 260 柴油发电机组 |
| 公司名称 | 太原市晋源区鸿泰机电设备销售处 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 小店区汾东大街浩海物贸城南9排11-15号 |
| 联系电话 | 13700504971 13700504971 |

产品详情

太原市晋源区鸿泰机电设备销售处为您介绍：

当柴油发电机运行3000-4000小时，请进行如下工作：

- 1) 检查气门，气门座等磨损程度，必要时进行修理或更换；
- 2) 检查PT泵，喷油器的工作状况，100kw发电机组售价，必要时进行修理、调校；
- 3) 检查、调整连杆及各紧固螺丝的扭力矩；
- 4) 检查、调整气门间隙；
- 5) 调整喷油器行程；
- 6) 检查调整风扇充电机皮带的张紧度；
- 7) 清洗进气支管的积炭；
- 8) 清洗中冷器芯；
- 9) 清洗整个机油润滑系统；
- 10) 清洗摇臂室、油底壳的油泥及金属铁屑。

太原市晋源区鸿泰机电设备销售处为您介绍：

开始检验柴油发电机组前机械师要考虑的题目

只是简单地询问和了解情况，发电机组解决不了任何题目。因此，在检验前必须了解与故障有关的情况，看到每个题目的相互依靠关系，才能作出判定。

利用所有可用的与现有的测试仪器仪表，对于思维过程(思考)是有帮助的，但也未必总要使用。

机械师必须熟悉柴油帆型号、设备型号和操纵方面的知识。柴油机上的设备，诸如扭矩变换器、冷却器和无级调速器等都必须考虑。

大多数柴油机用户对不必要的停机和过早拆卸所带来的损失都有反感，所以要重视有计划和有针对性的检验，并使每次检验都能彻底和成功。发电机

太原市晋源区鸿泰机电设备销售处为您介绍：

熄火后马上可以起动，阳泉发电机组，但仍然是带负荷运行7分钟左右就自动熄火。这究竟是什么原因呢？

故障原因排查：按照惯例，一般都会认为是康明斯柴油发电机油路系统有气、堵塞或接头密封不严造成的，但具体到该柴油发电机，维修人员首先检查了油路系统、滤芯和其它相关部件，都没有发现有发动机有漏气或堵塞的故障;检查输油泵、喷油器等也未发现问题;另外，还检查调整了柴油发电机的气门间隙、喷油提前角等，260柴油发电机组，故障现象依然存在。

故障原因分析：事后技术人员分析认为，该发电机的单向阀并没有损坏，仅仅是一点微小的灰尘或尘粒附着在发动机回油单向阀的钢球和密封带面上，100kw移动式柴油发电机组，致其关闭不严，才造成了该发电机组的运行故障。看起来很简单，但从出现故障到排除该故障，前前后后折腾了好几天。其实一开始也怀疑该回油螺栓有问题，但用手油泵泵油时，感觉油路系统压力基本正常，也有回油单项螺栓较为清晰的回油声。

阳泉发电机组-太原鸿泰机电-260柴油发电机组由太原市晋源区鸿泰机电设备销售处提供。行路致远，砥砺前行。太原市晋源区鸿泰机电设备销售处致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!