

炬实科技检查井大修 井盖快速维修施工 惠州井盖快速维修

产品名称	炬实科技检查井大修 井盖快速维修施工 惠州井盖快速维修
公司名称	天津炬实科技发展股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清区白古屯镇富和公路8号
联系电话	13672186665 13672186665

产品详情

井盖维修是对路面直线切割为六边形后，挖出废料后用水泥混凝土回

此前井盖维修是对路面直线切割为六边形后，挖出废料后用水泥混凝土回填修复。多次交叉切割，切割不规则的同时造成对路面面积破坏较大，填充使用混凝土也需要两三天才能硬化到位，对交通造成一定影响。新的施工工艺以井盖为圆心，进行圆周切割取后用沥青混凝土填充压实。因为使用了与路面相同材质修补材料，修复之后的井盖新老连接面咬合得更紧密，使修补后的路面形状更美观，修复质量更高，能有效延长路面的使用寿命，惠州井盖快速维修，降低井盖沉降问题，井盖快速维修施工，车辆驶过无明显颠簸感，且因为省去了水泥混凝土的硬化时间，维修效率更高了，从切割到通车只需要两个小时就能完成。

在水泥路面起砂修补材料的选择上，如果选用炬实科技BC型水泥路

在水泥路面起砂修补材料的选择上，如果选用炬实科技BC型水泥路面修补料来修补的话，修补效果就明显不一样，在针对混凝土地面起砂的实际修补案例中，使用炬实科技BC型水泥路面修补料所表现出来的修补效果非常理想，炬实科技BC型水泥路面修补料修补后材料不易脱落不易破碎，并且材料的相溶性非常好，修补色差小，不会留下明显的修补痕迹，材料无收缩无老化，抗压耐磨性强，修补后的路面强度大，具有较强的承载能力，炬实科技水泥路面修补料不仅适用于普通的混凝土路面起砂修补，井盖快速维修方案，同时还适用于矿区、超限站、加油站、高速公路等特殊路面的病害的修补。是全国2万多家

路面修补单位的共同选择。

混凝土地面裂缝快速修复施工方案

1、根据道路病害划施工线并切割

用切割机沿划出的线进行切割，沿黄线切割深度达到250px，沿红线切割深度达到板底（切割机切割深度达不到板底时，要尽可能往深处切）。注意及时使用清水冲洗地面，防止看不到线而切偏。

2、凿除、清理、湿润

先用风镐凿除黄色平行线宽度范围内的混凝土，凿除深度达到250px。应从划线内区域向外凿除，避免出现啃边现象。先用高压风枪彻底吹干净被凿除的混凝土坑槽，再用高压水枪冲刷并充分湿润坑槽。冲刷时，坑槽侧面用毛刷辅助清理，不得有泥沙，终坑槽四周及坑底要露出新鲜干净的混凝土。

炬实科技检查井大修(图)-井盖快速维修施工-惠州井盖快速维修由天津炬实科技发展股份有限公司提供。
“节能环保建筑材料,建筑材料”就选天津炬实科技发展股份有限公司，公司位于：天津市武清区白古屯镇富和公路8号，多年来，炬实坚持为客户提供好的服务，联系人：刘经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。炬实期待成为您的长期合作伙伴！