

熔喷布机质量鉴定，熔喷布机质量鉴定结论是什么？

产品名称	熔喷布机质量鉴定，熔喷布机质量鉴定结论是什么？
公司名称	国瑞中安集团-实验室
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市光明区凤凰街道塘家社区光明高新产业园2号楼1层
联系电话	15815880040 15815880040

产品详情

熔喷布机质量鉴定

某公司进购两台熔喷布生产设备，在使用过程中发现该设备无法生产出正常的熔喷布产品。多次调试后未能解决问题，而供应商也未能提供解决方案，故该公司委托我司组织鉴定专家对该设备进行质量分析。

专家组赶赴现场，对熔喷布机进行调试、运行、记录数据，并对生产出来的熔喷布进行了单位面积质量、单位面积质量偏差率、单位面积质量变异系数、断裂强度、断裂伸长率等参数的检测。经过反复实验，发现使用该PP料能满足涉事“熔喷布生产设备”的生产要求。但从涉事“熔喷布生产设备”的配置上看，生产厂家并未提供负压装置，涉事设备的功能性已明显存在缺陷，也不符合标准FZ/T 93074-2011《熔喷法非织造布生产联合机》“5.1.8 接收装置”的相关要求。另外，上述分析可知，涉事“熔喷布生产设备”的模头应存在气隙水平方向间距分布不均匀且上下气隙间距不一致的质量问题，以及模头温度控制不均匀的质量问题。该些问题是模头在制造完成之后即已存在的，无法在使用过程中通过调试来解决。

熔喷布机质量鉴定结论

专家组综合相关资料和实验数据进行讨论分析，对熔喷布机作出以下结论：涉事熔喷布生产设备存在喷丝模头气隙不均匀、喷丝模头控温系统无法有效控制喷丝模头温度的均匀性等质量问题，导致涉事设备无法正常生产合格的熔喷布产品。