

快速维修西门子直流调速器 西门子6RA70直流调速器2小时维修服务中心

产品名称	快速维修西门子直流调速器 西门子6RA70直流调速器2小时维修服务中心
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼1-2号铺
联系电话	13726603456 13726603456

产品详情

快速维修西门子直流调速器 西门子6RA70直流调速器2小时维修服务中心 SIEMENS直流调速器维修中心 SIEMENS直流调速器故障修理

专业各种品牌工业自动化设备的维修，主要包括：变频器、驱动器、触摸屏/显示屏、伺服控制器、PLC、直流调速器、工控机、伺服电机、工业电源、主轴放大器、软启动器、UPS、各种控制模块板卡、各种精密仪器仪表、各类数控电路板（通信板、CPU板、驱动板、电源板、温控板、I/O板等）等。

6ra80型：6RA8025-6DS22-0AA0维修6RA8028-6DS22-0AA0维修6RA8031-6DS22-0AA0维修6RA8075-6DS22-0AA0维修6RA8078-6DS22-0AA0维修6RA8081-6DS22-0AA0维修6RA8085-6DS22-0AA0维修6RA8087-6DS22-0AA0维修6RA8091-6DS22-0AA0维修6RA8093-4DS22-0AA0维修6RA8095-4DS22-0AA0维修6RA8098-4DS22-0AA0维修。

IGBT一般采用脉冲控制，要求有足够的脉冲电压。电枢回路数据（p110和p111）设置不正确（执行电流调速器运转）。测速机或脉冲编码器损坏。脉冲编码器电源电压设置不正确（p142）。当励磁反向时，经过外部硬件励磁极性并未翻转。

在确认接线正确的前提下，检查编码器信 电缆的屏蔽线能否双端接地了。信 线的信 能否与外壳有短路的。假如都确认无误，那再用示波器检查ab两信的脉冲波形能否契合请求。总之，编码器信 毛病，就是信 不牢靠形成的。

若是这样的话，1.速度实践值的极性（p743）设置不正确；2.电枢回路数据（p110和p111）设置不正确（执行电流调速器运转）；灯塔市CT艾默生直流调速器维修服务20年CTM25-M210R小功率的直流调速器采用双向可控硅。

能否只是在驱动重物降落霎时报f042。其他工况下正常。2Q（单相运动）的3个模块，4Q（正反向运动）的6个模块。维修直流调速器，接到用户的机子，一般要先做静态测量。（静态测量我推荐用指针式万用

表，指针式万用表容阻小、反应快、读数准确），方法是将指针式万用表调到一欧当。

6RA7018-6DS22-03AC400V485V30A325V

6RA7025-6DS22-060A10A

6RA7028-6DS22-090A10A

6RA7031-6DS22-01210A

6RA7075-6DS22-0210A1

6RA7078-6DS22-0280A1

6RA7081-6DS22-0400A2

6RA7085-6DS22-0600A2

6RA7087-6DS22-0850A30A

6RA7025-6GS22-03AC575V690V60A325V

6RA7031-6GS22-01210A

6RA7075-6GS22-0210A1

6RA7081-6GS22-0400A2

6RA7085-6GS22-0600A2

6RA7087-6GS22-0800A30A

6RA7086-6KS22-03AC690V900V720A30A

6RA70 (三相反并桥) (B6) A (B6) C

6RA7013-6DV62-03AC400V420V1325V3A

6RA7018-6DV62-030A

6RA7025-6DV62-060A10A

6RA7028-6DV62-090A10A

6RA7031-6DV62-01210A

6RA7075-6DV62-0210A1

6RA7078-6DV62-0280A1

6RA7081-6DV62-0400A2

6RA7085-6DV62-0600A2

6RA7087-6DV62-0850A30A

6RA7025-6GV62-03AC575V600V60A325V

6RA7031-6GV62-01210A

6RA7075-6GV62-0210A1

6RA7081-6GV62-0400A2

6RA7085-6GV62-0600A2

6RA7087-6GV62-0850A30A

6RA7086-6KV62-03AC690V725V760A325V30A

C98043-A7001-L1\L2,CUD1板

C98043-A7002-L4,L1,电源脉冲驱动板

C98041-A7004-L6,励磁板

C98043-A7014-L1/L2励磁板

西门子6RA24调速器

6RA2418-6DS22-00/ZC016RA2425-6DS22-00/ZC016RA2428-6DS22-00/ZC016RA2431-6DS22-00/ZC016RA2475-6DS22-00/ZC016RA2477-6DS22-00/ZC016RA2481-6DS22-00/ZC016RA2485-6DS22-00/ZC016RA2487-6DS22-00/ZC016RA2491-4DS22-00/ZC016RA2431-4DS22-00/ZC016RA2431-6DS22-00/ZC01

6RA2425-6GS22-00/ZC06RA2431-6GS22-00/ZC016RA2418-6DS22-00/ZC01

6RA2418-6DS22-00/ZC06RA2418-6DS22-06RA2418-6DV62-06RA2418-6DV62-0

6RA2425-6DS22-06RA2425-6DV62-06RA2428-6DS22-0

6RA2430-6DV62-06RA2431-6DS22-06RA2432-6DV62-0

6RA2475-6DS22-06RA2475-6DV62-06RA2477-6DS22-0

6RA2477-6DV62-06RA2481-6DS22-06RA2481-6DV62-0

6RA2485-6DS22-06RA2485-6DV62-06RA2487-4DV62-0

6RA2487-6DS22-06RA2491-4DS22-06RA2491-4DV62-0

西门子6RA23直流调速

6RA2318-6DS21-06RA2328-6DS21-06RA2331-6GDS21-06RA2318-6GS21-06RA2325-6GS21-0

6RA2328-6GS21-06RA2331-6GS21-06RA2313-6DV21-06RA2318-6DV61-06RA2325-6DV61-0

6RA2330-6DV61-06RA2332-6DV61-06RA2318-6GV61-06RA2318-6GV61-06RA2325-6GV61-0

6RA2330-6GV61-06RA2332-6GV61-06RA2313-6DV61-06RA2318-6DS21-06RA2318-6DV61-0

6RA2325-6DS21-06RA2325-6DV61-06RA2328-6DS21-0

6RA2330-6DV61-06RA2331-6DS21-06RA2332-6DV61-0

6RA2375-6DS21-06RA2375-6DV61-06RA2377-6DS21-0

6RA2377-6DV61-06RA2381-6DS21-06RA2381-6DV61-0

6RA2385-6DS21-06RA2385-6DV61-0

西门子6RA28直流调速

6RA2818-6DS21-0

6RA2825-6DS21-0

6RA2828-6DS21-0

6RA2831-6DS21-0

6RA2875-6DS21-0

6RA2877-6DS21-0

6RA2881-6DS21-0

6RA2885-6DS21-0

6RA2818-6DV61-0

6RA2825-6DV61-0

6RA2830-6DV61-0

6RA2832-6DV61-0

6RA2875-6DV61-0

6RA2877-6DV61-0

6RA2881-6DV61-0

6RA2885-6DV61-0

西门子调速器常见故障

速度不稳，不出力，输出电压低，烧可控硅，无励磁电压，烧保险，无显示，跳闸，

F005励磁板故障

F006欠电压故障

F007过电压故障

F008F009进线电源频率故障

F011GSST1电报故障

F012GSST2电报故障

F013GSST4电报故障

F030电枢电流过大导致脉冲封锁

F031速度调节器监控

F038超速

F040故障激活

F042测速机故障

F046模拟可设置输入故障

F048编码器故障

F050优化不通过

F052优化中断

F062内部存储器故障