

平阳 8mm硅pu球场地面 网球场硅pu 网球场地面材料 硅pu球场地面

产品名称	平阳 8mm硅pu球场地面 网球场硅pu 网球场地面材料 硅pu球场地面
公司名称	河北达创体育器材有限公司
价格	29.00/平方米
规格参数	品牌:达创 型号:DC-73 产地:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	0311-83111974 15613157513

产品详情

一般用作篮球场、网球场、羽毛球场等运动场所。

01场地出现脱层或者说起皮现象处理方法：一旦出现类似情况，胶层脱层需要将脱层部分处理干净重新刮胶，如果面漆起皮则需要讲面漆打磨干净后再次滚涂。

02场地没有做得平整，有较重的刮痕处理方法：如果整体场地的刮痕情况非常严重已经影响了验收，那么需要整场打磨平整后再用胶层材料刮平。

03材料有沉淀和结膜现象处理方法：水性材料因为材料特殊性出现沉淀和结膜现象是很正常的，如果出现此类情况，如果说沉淀和结膜现象不严重，则直接搅拌摊铺则可以。如果情况非常严重，需要用筛网过滤后才能将液体材料搅拌使用。硅PU创新性的硬质面层为运动中平稳、多向、快速的移动需求提供充足的物理基础，形成硬中带弹、弹而不软的运动结构。

04滚涂面漆之后有滚痕处理方法：一般场地做完都会有一些滚痕，经过一个星期的氧化过程就会消失，如果影响验收，可以用一些石英砂洒在场地上。在清扫干净即可。

05水泥基础的水泥标号不足处理方法：水泥标号不足情况是非常常见的，一般情况下都不严重，所以如果发现此类情况，则需要加大底漆用量，或者在材料中加入5%-10%的弹性层胶料搅拌之后摊铺;如果起粉现象相对严重的话则需要用底漆进行滚涂基础，每平方用量0.3kg;如果起粉现象很严重则无法施工。

06水泥基础平整度较差处理方法：经测量平整度较差的水泥基础，如果积水不深，则可以用胶层材料加入石英砂进行补积水找平，如果积水太深，则可以先用黑颗粒加胶水(6:1)先做找平工作，或者用水磨机进行基础打磨找平。

07沥青基础的密实度和平整度比较差处理方法：沥青基础密实度和平整度不够则需要用压路机再次进行碾压，如果仅是平整度不够而又无法再次进行碾压，则可参照水泥基础找平方法进行填充找平。

08场地做完之后基础有裂缝处理方法：将裂缝再次割开进行填缝处理。