

# 树脂砂、水玻璃砂，消失模震实台

产品名称	树脂砂、水玻璃砂，消失模震实台
公司名称	苏州创发铸造机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	类别:震实台 品牌:创发铸机 型号:CFZ-294
公司地址	苏州市相城区望亭镇迎湖村新浪北路
联系电话	13914035331 13912628781

## 产品详情

类别	震实台	品牌	创发铸机
型号	CFZ-294	别名	来电洽谈
用途	粘土砂造型	结晶轮直径	来电洽谈 ( mm )
铸坯断面	来电洽谈 ( mm <sup>2</sup> )	铸造速度	来电洽谈 ( m/s )
年产量	0.5 ~ 2 ( 万t )	电动机功率	5 ( kw )
铸造类型	铸造设备		

### 一、设备说明

本机是型砂震实设备，采用高频低幅微震动，能使型砂在震动中均匀紧实。本机结构紧凑，使用方便易维修，适用于各种型（芯）砂的震实。

### 技术参数

型号：cfz-290 台面尺寸：1200mm × 900mm

最大负荷：2500kg

最大激振力：8kn × 2 电机功率：0.75kw

最大振幅:0.5 ~ 3可调

### 二、安装调试与操作运行

1：安装底座调整好水平后，把底座地脚螺丝紧固。

2：连接好气源、电线，合上电源。按空气弹簧升起，打开振动电机防护罩，点动电机看正反转。注：运动方向成相对运转。

3：激振力调整：松开偏心块的紧固螺栓，（里面的一块不要动）扳动偏心块把激振力调整到所需要的刻度后紧固螺栓。电机两头的偏心块调整方法相同。

注意事项：电机两端偏心块方向和位置必须一致