

# 常州市绝缘劳保用品检测 接地线年检合格证办理

产品名称	常州市绝缘劳保用品检测 接地线年检合格证办理
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

## 产品详情

绝缘手套又称耐高温手套，高压绝缘手套，是用天然橡胶制成，广泛被应用于电工作业，它属于劳保用品，对人的手、人体起到保护作用，提高了电工作业的安全性。

### 绝缘手套的正确使用方法

绝缘手套是用绝缘性良好的特种橡胶制成，即薄又柔软，并有足够的绝缘强度和机械性能，其规格有12KV和5KV两种。

12KV是在1KV以上高压作业区进行操作时使用的辅助类安全用具，在1KV以下电压作业区可作为基本安全用具(人体其他部位不能触及带电体)。

5KV绝缘手套在250V到1KV电压作业区为辅助类安全用具，250V以下作业区可做为基本安全用具使用，即使用该绝缘手套可直接在250V以下低压设备上作业，在1KV以上电压作业区严禁使用。

使用前，应根据所操作电压范围合理选择12KV或5KV的绝缘手套，并检查是否在有效期范围内。

应进行外部检查，查看是否完好，表面无磨损、破漏、划痕等。若有粘胶破损或漏气现象，严禁使用。绝缘手套的检查方法由两手抓住绝缘手套的上口两侧，将手套朝手指方向卷曲，当卷到一定程度时，内部空气因体积减小压力增大，手指若鼓起为不漏气，即为良好。

戴上手套应将外衣袖口放入手套伸长部分内。使用绝缘手套，不能抓拿表面尖利带刺的物品，以免受损伤。戴绝缘手套不应做非电气工作，也不能用医疗或化工用手套代替绝缘手套使用。

绝缘手套使用后，应内外擦净，晾干再洒上一些滑石粉，以免粘连。

绝缘手套不允许放在过冷、过热、阳光直射或有酸、碱药品的地方，以防胶质老化，降低绝缘性能。绝缘手套应每6个月实验一次。

