

大英县太阳能路灯--频振杀虫灯-LED庭院灯-高杆灯-路灯厂家-solar street light-楷举照明

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 大英县太阳能路灯--频振杀虫灯-LED庭院灯-高杆灯-路灯厂家-solar street light-楷举照明 |
| 公司名称 | 河北楷举光伏节能科技有限公司 |
| 价格 | 860.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:楷举照明 型号::kj-33668 产地::河北石家庄楷举照明 |
| 公司地址 | 石家庄经济技术开发区创业路一号楷举办事处 |
| 联系电话 | 0311-86510756 13933858936 |

产品详情

大英县太阳能路灯--频振灭虫灯-LED地埋灯-路灯灯杆-道路路灯生产商-solar street light-楷举照明设备

太阳能路灯生产商 太阳能路灯价格 LED高杆灯厂家 太阳能路灯solar street

我公司重要经营户外灯、路面道路路灯、景观亮化、地埋灯、路灯灯杆、太阳能发电站、电子光学机械设备、天然气发电机械设备、太阳能灯具、照明设备、High pole lamp - solar street lamp - landscape lamp - courtya-太阳能路灯solar street lightrd lamp电源总开关控制器的新产品开发、安装、销售市场；太阳能发电太阳能电池板构件销售市场；楼体亮化工程安装（依规需经准予的石家庄太阳能路灯新项目，经相关部门准予后方可开

伤害电缆线选用盘绕解决应合乎下述要求：

1伤害患处的线股应解决整平；

2应取放与电缆线同金属材料高分子材料纺织材料纺织材料的一条线为盘绕原材料，其直径不可以低于2毫米；

3盘绕管理方案办应坐落于损害比较严重处，盘绕应密切联系，损害一部分应所有遮挡住，其长短不可以小

于100毫米。

2.3.5伤害电缆线选用修复预纹丝修复应合乎下述要求：

2修复预绞丝长短不可以低于3个绞距；

3修复预纹丝的管理方案办应坐落于损害比较严重处，且应与电缆线触碰密切联系，损害处要所有遮挡住。

2.3.6伤害电缆线选用修复管修复应合乎下述要求：

1损害处的铝(铝合金型材)多芯先要修复其原绞制情况；

2修复管的管理方案办应坐落于损害最比较严重处，需修复电缆线的范畴应距管两边各不小于20毫米处。

2.3.7电缆线在同一处损害，有下述状况之一者，应将损害一部分所有摘除，再一次以平行线不断管联接：

1抗压强度损害或损害截面超出本规程第二.3.3条以修复管修复的要求；

2持续损害其抗压强度、截面虽未超出本规程第二.3.3条以修复管修复的要求，但损害长度已超出修复管能修复的范畴；

3钢芯铝绞线的钢芯断一股；