

办理大足区房屋安全检测鉴定报告

产品名称	办理大足区房屋安全检测鉴定报告
公司名称	广东华筑工程检测技术有限公司
价格	1.10/平方米
规格参数	
公司地址	惠州市惠阳区秋长街道新塘黄埔路53号厂房B三楼，宿舍B一楼
联系电话	0755-33555968 19875510085

产品详情

房屋安全鉴定费下浮情况：对普通房屋，如进行房屋安全排查、房屋二次检查、房屋图纸资料齐全等相关鉴定项目，有可能房屋安全鉴定费会相应减少。房屋安全鉴定费上浮情况：对较重要的房屋，如加层改造、加固设计、超层、超高等情况，特别是针对结构（构房屋安全鉴定件）承载力、材料强度、整体或部倾斜等应另外增加进行现场试验检测项目，有可能房屋安全鉴定费会增加。进行房屋安全鉴定的流程主要分为4个步骤：1房屋安全鉴定前业主需提供房屋原建筑、结构图纸、地质资料；2房屋安全鉴定工程师对房屋的现状进行现场查勘，记录房屋各种数据和状况，采用仪器检测和结构验算；3通过现场调查、勘查、检测、验算结构复核计算分析现状结构安全性能情况及评定房屋安全等级，编写房屋安全鉴定报告并提出相应的处理建议和改造措施；办理大足区房屋安全检测鉴定报告

房屋改造安全检测过程危害房屋结构安全影响因素分类 房屋的一~五层楼面及屋盖所有纵、横墙均设混凝土圈梁。圈梁截面尺寸基本符合现行设计规范要求，无裂缝或其他残损，基本能起封闭系统作用。

结构间

的联系设计基

本合理；锚固、连接方式基

本正确，基本无松动变形。根据《民用建筑鉴定

标准》第6.3.4条，评定该楼房的结构整体性等级为Bu级。综上，根据《民用建筑鉴定标准》第6.3.1条，评定该楼房的上部承重结构安全性等级为Bu级。三围护结构系统围护墙体部粉层脱落，屋顶部有渗漏现象，门窗框部有破损现象、门窗玻璃破碎现象。评定该房屋围护结构的安全性等级为Cu级不用蒸馏水作介质，可免除更换蒸馏水清洗样品室的麻烦，使用更方便，更准确。这些盐在水中或悬浮液中呈态，通过测定电导率来测量。无级调速用旋钮。数码管定时显示，清晰直观。可完成胶带链条，。