

西亚特机组高温报警处理，压缩机维修

产品名称	西亚特机组高温报警处理，压缩机维修
公司名称	北京恒信制冷设备维修有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	制冷量:700KW
公司地址	北京市通州区宋庄镇邢各庄村南(北京金原伟业投资管理有限责任公司)9幢2层213号
联系电话	13521612162

产品详情

维修西亚特机组排气温度高，制冷效果不良，不加载电流小，机组压缩机噪音大，跳闸维修

复盛螺杆压缩机常见故障维修：一、螺杆压缩机有噪音或振动的原因分析1、轴承损坏故障。2、压缩机液态压缩。3、转子过热相互磨擦或与机壳磨擦。4、失油致机件润滑差5、内部机件松动。6、系统压力失常。7、配管---无挠性伸缩引起之机台共振。8、异物进入压缩室。维修处理方法：更换全套进口轴承，双螺杆间隙调整，压缩机腔修复，整机磨损修复处理，更换复盛压缩机油，压缩机过滤器等服务。