

# 酒店油烟净化器报价 广东明崴环保科技 咸宁油烟净化器报价

产品名称	酒店油烟净化器报价 广东明崴环保科技 咸宁油烟净化器报价
公司名称	广东明崴环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	公司地址：东莞市南城街道新基社区广彩路东侧 美商综合楼6楼634,厂址：东莞万江拔蛟窝工业区
联系电话	13712650545

## 产品详情

### 厨房油烟净化器发生火灾时紧急处理方法

- 1、发现厨房，立即大声呼喊。
- 2、迅速判断火情，若无法扑灭立即关上厨房门撤出并报警。
- 3、火情小尚可自救时，迅速组织灭火。

隔离队：关闭厨房设备电器电源专线开关，隔离周围物。

灭火队：携带灭火器在保证自身安全的情况下，谨慎进行灭火。

救援队：随时准备救护。

- 4、灭火后进行现场清理。
- 5、总结教训，加强消防意识，饭店油烟净化器报价，提升消防安全管理。

### 油烟净化器怎么清洗

油烟净化器报价在确认电源断开的情况下打开电场仓门，依次取出各电场。（在进行以上操作时不要碰伤电场本体或箱体上任何绝缘体件，否则更换。）

需要清洗的部件：高压绝缘子、电场、机箱内导巢

电场清洗方法：

- 1、关闭净化器电源；
- 2、旋开门栓，双手取出电场；
- 3、注意接触件位置
- 4、倒入工业，低空排放油烟净化器报价，并加入40度热水浸泡约15分钟，将泡洗后的电场用高压水枪喷洗。
- 5、冲洗干净的电场放在干净的地方，晾干后并依原方向放回净化器内并启动风机吹干。

油烟净化器出现打火现象是怎么回事？

目前，酒店油烟净化器报价，油烟净化器是餐饮厨房中必不可少的设备，油烟净化器报价在使用期间，部分油烟净化器可能会出现打火的情况，咸宁油烟净化器报价，影响设备的净化效果，甚至引发火灾。

电场清洗

- 1.为保证净化效果，油烟净化器电场是需要定期清洗的。由于油污沉积，会导致间距降低，若不及时清洗，继续使用时则会出现放电声音，甚至打火。
- 2.内部电场清洗后，在未晾干的情况下，极板之间会存在的水滴会导致净化器打火。

解决办法：为避免这种情况发生，应将电场清洗晾干后再安装机箱内。（用户必须切断电源，释放底盘中剩余的高压静电，以免受伤。）

酒店油烟净化器报价-广东明崴环保科技-咸宁油烟净化器报价由东莞明崴环保科技有限公司提供。东莞明崴环保科技有限公司为客户提供“油烟净化器,油雾净化器,有机废气,等离子废气处理”等业务，公司拥有“明崴,瑞和,瑞喜力”等品牌，专注于废气处理设备等行业。欢迎来电垂询，联系人：刘先生。同时本公司还是从事油雾净化器，油雾净化器销售，油雾净化器生产的厂家，欢迎来电咨询。