

山东gz306钢三柱暖气片今日报价

产品名称	山东gz306钢三柱暖气片今日报价
公司名称	河北冀明昊暖通设备有限公司衡水市冀州区分公司
价格	16.00/柱
规格参数	品牌:中春暖通 型号:钢制柱型暖气片 表面处理:静电喷涂
公司地址	河北省衡水市冀州区
联系电话	0318-8636713 13165550371

产品详情

一、安装比较重的暖气片时，必须安装地支架进行支撑。

二、多种材质的暖气片混装可引起运行失调。客厅、卧室用好材质的，厨卫空间用一般材质的，这种做法看似有轻有重，省了点钱，却会造成采暖隐患。专家明确表示，将不同材质暖气片安装在同一系统里，有可能使轻型暖气片内表面出现损伤或破坏保护层；而电子电位不同，还可能造成漏水；此外，由于设备变更，还存在运行失调的隐患。

三、包暖气会提升能耗。为了美观包暖气的做法是错的，因为暖气被罩住后热量出不来，不但影响房间温度，还使得暖气片里面的水温升高而阻断了供热的能源消耗，既降低了功效，还提高了能耗。另外，外罩也给暖气维护和维修带来了安全隐患。

四、暖气片安装位置不当易造成损失。皮革沙发或木制家具均不适合长时间受热，人也不适合长期离暖

气过近，因此，不要贪暖把暖气片安装在休息区附近。

五、暖气片安装时，铝塑管必须用接头连接，不能打弯，否则容易导致管道漏水。每个接口都必须缠麻，接口与铝塑管要保持在同一水平位置上，以避免产生水压而给接头造成压力，导致接口漏水。

六、暖气片安装完毕后，应该用打压机打压大约10公斤左右的压力，检验是否漏水。

七、安全使用，供暖试水时家中务必留人，在使用暖气片过程中和停暖后要检查各种接头是否松动漏水，如发现暖气片有渗漏水现象要及时通知安装单位予以检修，严禁非专业人员私自拆、改暖气片。