

西门子触摸屏开机白屏无字符显示原因维修 MP377

产品名称	西门子触摸屏开机白屏无字符显示原因维修 MP377
公司名称	上海迪昊自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市青浦区新府中路1536弄6号612-
联系电话	15801852895 18701802589

产品详情

西门子触摸屏开机白屏无字符显示原因维修 MP377，MP377工控机维修故障包括：维修故障包括：按键损坏，电源板故障、高压板故障，液晶故障、主板坏、上电黑屏、花屏、暗屏、触摸失灵，不能正常开机、触摸问题、按键问题、屏幕显示问题（屏碎、花屏、白屏、黑屏等）、通讯问题（触摸无反应、触摸反应慢等）、电源故障、主板问题、系统问题等
工控机无法安装操作系统；工控机按下开关，可以看到指示灯亮，但屏幕无显示；工控机开机屏幕出现英文或数字报错，无法进入系统；工控机不识别光驱、硬盘、软驱、串口、并口、网卡口等；工控机按下开关，没有任何反应(无法开机)；工控机经常死机、掉电或自动重启；工控机密码遗忘，无法进入系统；工控机电池无法充电；

西门子触摸屏黑屏、无字符显示原因及维修，MP370触摸屏黑屏维修、MP270触摸屏黑屏维修、西门子触摸屏MP377黑屏维修、MP270B触摸屏黑屏维修、TP27触摸屏黑屏维修、TP7触摸屏黑屏维修、TP178micro触摸屏黑屏维修、TP177A触摸屏黑屏维修、TP177B触摸屏黑屏维修、TP170触摸屏黑屏维修、TP270触摸屏黑屏维修、TP277触摸屏黑屏维修、TP37触摸屏黑屏维修、OP3触摸屏黑屏维修、OP5触摸屏黑屏维修、OP15触摸屏黑屏维修、OP7触摸屏黑屏维修、OP17触摸屏黑屏维修、OP20触摸屏黑屏维修、OP27触摸屏黑屏维修、OP77触摸屏黑屏维修、OP177B触摸屏黑屏维修、OP270触摸屏黑屏维修、OP170B触摸屏黑屏维修、OP277触摸屏黑屏维修、OP77触摸屏黑屏维修、OP37触摸屏黑屏维修。

可解决的问题包括：触摸屏上电无反应，上电烧保险，上电蓝屏，通电几分钟后屏幕变为蓝屏，主板故障，屏幕偏黑，通讯时有时无，触摸失灵，有时白屏，触摸面板故障，黑屏，死屏，电源故障，液晶故障，触摸面板损坏，触控正常但主板程序无反应，触摸不良，触摸失灵；操作灵敏度不够，上电无任何显示，PWR灯不亮但其他一切正常，双串口无法通讯，主板松动，485串口通讯不良，触摸屏上电无反应，通讯不良，画面不能切换，触摸死机等

一台触摸屏，其点击精度下降，光标很难定位。

[故障分析处理]

- 1) 运行触摸屏校准程序。（开始--设置--控制面板--声波屏---Caliberate按钮）。
- 2) 如果是新购进的触屏，请试着将驱动删掉，然后将主机断电5秒钟开机重新装驱动。
- 3) 如果上面的办法不行，则可能是声波屏在运输过程中的反射条纹受到轻微破坏，无法完全修复，你可以反方向（相对与鼠标偏离的方向）等距离偏离校准靶心进行定位。
- 4) 如果声波屏在使用一段时间后不准，则可能是屏四周的反射条纹或换能器上面被灰尘覆盖，如果您使用的是我公司KA型机柜，您可以打开上盖用一块干的软布蘸工业酒精或玻璃清洗液清洁其表面，再重新运行系统，注意左上，右上，右下的换能器不能损坏。然后断电重新启动计算机并重新校准。
- 5) 触摸屏表面有水滴或其它软的东西粘在表面，触摸屏误判有手触摸造成表面声波屏不准，将其清除即可。

西门子触摸屏开机白屏无字符显示原因维修 MP377