

呼和浩特,室外体育健身器材,塑木公园健身器材,三人扭腰器

产品名称	呼和浩特,室外体育健身器材,塑木公园健身器材,三人扭腰器
公司名称	河北达创体育器材有限公司
价格	463.00/件
规格参数	品牌:达创 壁厚:2.75-3.0mm 产地:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	0311-83111974 15613157513

产品详情

距器材地基外部边缘0.5 m范围的地面应进行硬化处理,例如:混凝土硬化、夯实土质后的砖石铺砌等;器材地基及其周围的硬化表面不应高于安装器材周围的地面。

保养可以提设备器件使用寿,从而减少维修次数,节省维修成本。保养使维修工作减少了盲目性和被动性,提针对性和主动性,同时提了健身器材使用的稳定性。可以有效的避免产生不的损失和费用。定期进行电机、电控、机械保养可以防患于未然,减少小区健身器材健身器材因电路、机械故障(电路短路、漏电、机械脱落)引起的人身伤害。从而减少故障后抢修的工作量,缩短抢修时间;减少因故障而造成的比损失。呼和浩特,室外体育健身器材,塑木公园健身器材,三人扭腰器

小区健身器材的使用人员要认真做好经常性的维护保养工作,按有关规定,做好书面记录,若发现一般性故障,应及时予以排除。如出现重大故障,向上级主管部门汇报,要发挥技术协作的功能呼和浩特,室外体育健身器材,塑木公园健身器材,三人扭腰器

尽快采取维护、维修措施,以器材的正常运行,有病理人士在使用室外健身器材时应征得医生同意方可使用,使用时须有家人看护;儿童使用时须有成年人看护方可运动。锻炼者在使用过程中若感到身体不适,应立即停止并咨询医生。呼和浩特,室外体育健身器材,塑木公园健身器材,三人扭腰器

有些企业为成本,在小区健身器材产品上大量使用玻璃钢配件,如座板、滑道和盘等,滑梯的滑道大都采用玻璃钢材料,而滑梯的使用频率。有的滑道用了不到半年的时间就将表层的树脂磨掉,出玻璃丝,在炎热的夏天,孩子们都穿着小裙子或短裤在上面坐滑,极易将玻璃丝扎入皮肉中,造成伤痛,而且难以取出和。

器材距地下管道、地下线路边缘的水平距离应不小于2 m,距各类办公楼房、居民住宅及各类楼堂管所的水平距离应不小于5m;