

尚博专业 消防设施维保需要多少钱 三门峡消防设施维保

产品名称	尚博专业 消防设施维保需要多少钱 三门峡消防设施维保
公司名称	河南尚博消防安全服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省商丘市长江西路弘基商务楼2F
联系电话	15516998181 15516998181

产品详情

- 4、水流指示器前未安装信号阀或与水流指示器间的距离小于300mm。
- 5、末端试验装置(试验阀、压力表、排水管)，试验管径小于25mm。
- 6、系统联动试验时，消防设施维保单位，末端试验阀打开，压力表读数小于0.049Mpa。
- 7、喷头：选型不符合要求，与大功率发热灯具和通风管风口距离近。
- 8、泄压阀：在水泵的出水管上未装设泄压阀。
- 9、湿式报警阀组的压力开关没有安装，直接用水流指示器的信号启动喷淋泵。
- 10、随意扩大集热挡水盘的使用范围，消防设施维保的电话，挡水盘的平面面积过小，三门峡消防设施维保，未设湾边的下沿。

01、喷头布置

- (1)不受梁体影响的直立型喷头距离顶板过近（超过了75-150MM）
- (2)受梁体影响的直立型喷头距离顶板不满足规范要求
- (3)喷头距离边墙距离不满足规范要求

02、消火栓布置

(1)由于建筑装修变动，消火栓的保护面积超过了规范要求

(2)由于装饰原因，取消了消火栓门

(3)消防电梯前室漏设消火栓

(4)未按规范要求设置自救式消火栓箱

(9)正压送风口入口及机械排烟系统出口防雨百叶均未设置在室外与大气相通。(10)电机外置式离心式风机未设置风机房。

消防水

1、喷头布置

(1)不受梁体影响的直立型喷头距离顶板过近(超过了75~150mm)。(2)受梁体影响的直立型喷头距离顶板不满足规范要求。(3)喷头距离边墙距离不满足规范要求。

2、消火栓布置

(1)由于建筑装修变动，消火栓的保护面积超过了规范要求。

尚博专业(图)-消防设施维保需要多少钱-三门峡消防设施维保由河南尚博消防安全服务有限公司提供。河南尚博消防安全服务有限公司位于河南省商丘市长江西路弘基商务楼2F。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前尚博在其它中享有良好的声誉。尚博取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。尚博全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。