

浩禾建材好质量 钢筋混凝土检查井生产厂家

产品名称	浩禾建材好质量 钢筋混凝土检查井生产厂家
公司名称	广州市浩禾建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区车陂路500号粤雅消防市场34档
联系电话	13828455185 13828455185

产品详情

广州市浩禾建材有限公司钢筋混凝土检查井

钢筋混凝土排水检查井施工工艺标准

技术准备

图纸会审（标准图集）已完成并进行了设计交底。

已编制的施工组织设计编制详细施工方案，上报监理并已审批。

工人员已获得技术和安全交底，明确施工井位编号、模板支撑、钢管安装、混凝土浇筑的施工方法、混凝土等级，塌落度及质量要求。

检查及验收

一、施工工艺要求：

- 1、严格按设计图完成检查井施工及井周围的反挖回填工作。
- 2、施工中面层沥青混凝土摊铺后进行检查井施工。
- 3、开挖后修整、清理保证基底坚实距表面层高程大于28cm，井筒铺设隔离层，按设计图进行钢筋绑扎。
- 4、采用悬吊的施工方法按设计高程安装井圈、井盖。
- 5、选用易拆卸，易组拼的钢制或木制模版支搭井筒内模。

广州市浩禾建材有限公司钢筋混凝土检查井

原井盖病害处理工艺

1井盖响动和井框差的治理

把井盖运到工厂后，通过机床加工，在井盖的周围铣削出一个倒梯形的槽口，同时用专用工具制作胶条，胶条嵌入井盖倒梯形槽口内，zui后运到现场更换。

2治理井盖下沉和井壁破损

先用手工划线，钢筋混凝土检查井哪家好，用剪刀切路面，并在井筒中安装模板或放置网兜，防止建渣落到井中，然后将井周路面拆掉；设置检查井筒内模，浇注C30商品混凝土，在井座位置均匀布置6 16螺杆，将保护板与检查井相连接，并将钢板固定以防止位移；在检查井圈法兰盘上，用台钻在相应的螺杆位置设置6 20孔。水泥混凝土达到强度后再下井圈下洒布热粘油，钢筋混凝土检查井生产厂家，并用细沥青混凝土找平装井圈，用螺栓盖拧紧螺栓固定井圈；zui后，人工洒布热粘油，东门钢筋混凝土检查井，铺筑沥青混凝土，成品钢筋混凝土检查井，碾压。

广州市浩禾建材有限公司钢筋混凝土检查井

病害类型：响动

判定标准：车辆碾压时检查井盖发生响动

成因分析一：弹簧臂变形、橡胶条变形或破损

处理方式：重新安装或更换链轴

成因分析二：弹簧臂变形、橡胶条变形或破损

处理方式：更换橡胶条病害类型：倾斜

判定标准：检查井盖倾斜度超过10°

成因分析：法兰盘下沥青混凝土局部碾压不密实、井筒破损等

处理方式：重新安装

广州市浩禾建材有限公司钢筋混凝土检查井

预制装配式检查井平面形状选型

检查井平面形状一般有圆形、矩形、扇形和异形等。其中，圆形结构具有受力好、配筋少、易拼装、构

件通用性强、施工便捷的优点，同时有利于模具制作及装配式产品的生产，但内部空间存在一定浪费；

矩形断面具有有效使用面积大、结构刚度高的优点；从使用功能看，矩形截面的有效施工面积较圆形小，可以有效减少土地占用，更为经济和合适。

因此，在满足工程实际功能需求的前提下预制装配式检查井平面形状选型优先推荐圆形或矩形，使检查井具有足够的结构强度，以抵抗施工期间及运营期间作用在井体上的荷载。

广州市浩禾建材有限公司钢筋混凝土检查井

预制装配式检查井构件结构形式选型目前，检查井构件的结构形式主要有混凝土砌块式和环状式。砌块式采用混凝土砌块预制拼装而成，现场施工仍需湿作业，施工周期长，砌块结合缝多，结构整体性差，抗震、防渗效果不佳。环状式采用与检查井平面形状相一致的预制单元构件层叠而成，结构整体性好、密封性好、施工速度快。因此，预制装配式检查井构件结构形式推荐选择环状式。

浩禾建材好质量-钢筋混凝土检查井生产厂家由广州市浩禾建材有限公司提供。广州市浩禾建材有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！