

# 恒阳重工YPZ2 -400/50电力液压制动器报价

产品名称	恒阳重工YPZ2 -400/50电力液压制动器报价
公司名称	焦作市恒阳重工制动器有限公司
价格	3150.00/台
规格参数	品牌:恒阳重工 型号:YPZ2 -400/50 产地:河南省焦作市
公司地址	武陟县大虹桥乡西小虹村口(无门牌号)
联系电话	13939133008

## 产品详情

符合德国DIN15435标准:

退距均等装置,在使用过程中可始终保持两侧瓦块退距均等,

主要摆动铰点均有自润滑轴承,传动效率高,寿命长,在使用过程中无需润滑;

制动弹簧布置在方形弹簧管内;并在一侧设有制动力矩标尺,制动力矩直接显示,调整方便直观;

无石棉制动衬垫为插装式,更换方便快捷;

制动衬垫磨损自动补偿装置,可使瓦块退距和制动器力矩在使用过程中保持恒定;

可通过增设附加装置实现某些附加功能;

手动释放装置;

释放或闭合限位开关,可实现制动器是否正常释放或闭合的信号显示;

制动衬垫磨损极限限位开关,可实现制动衬垫磨损到极限时的自动信号显示;

采用带延时阀的Ed系列推动器,可实现制动器的延时闭合,制动平稳。恒阳重工YPZ2 -400/50电力液压

制动器报价

以上这些就是制动器的生产厂家给我们介绍的,大家是不是对这一现象有所了解了呢?所以一旦自己的车子出现以上的问题,就一定要抓紧时间去检修,千万别不当一回事。

制动器是车子行驶中为重要的一个方面,大家都知道制动器主要就是用来刹车的,也会了解到,很多的交通事故都是制动器出现故障,引起刹车不灵,而引发的事故,那么我们自己如何可以检查制动器呢?

以下就是制动器厂家给我们介绍的检查制动器的简单方法。 查看制动液液量。制动液的储液量应在储液罐的上下刻线之间。若是短少制动液,应增加同种、同品牌类型的制动液,不行增加其他品种的制动液或酒精代用品。恒阳重工YPZ2 -400/50电力液压制动器报价

查看液压制动体系制动踏板的“脚感”。踩下制动踏板,首要应能感觉出踏板的细小自在行程(契合各车型的需求),自在行程应在6~20mm之间。持续踩下踏板,踏板应有显着的阻力直至踩不动停止。若是踏板踩下去软绵绵的,没有显着的阻力,阐明制动体系有毛病应进行修补;若是踩下踏板时,榜首脚踏板十分低,而第二脚却又恢复正常,但用力踩下踏板有微量的弹性,则标明制动管路里有空气,应扫除制动液压管路中的空气。制动踏板踩究竟时,制动踏板应与驾驶室地板之间坚持必定的间隔,该间隔应契合车型的需求。间隔过小,阐明车轮制动器蹄片空隙过大,应调整车轮制动器的蹄片空隙。恒阳重工YPZ2 -400/50电力液压制动器报价