

# 西门子802DSL龙门镗床026106找不到编码器维修编码器坏

产品名称	西门子802DSL龙门镗床026106找不到编码器维修编码器坏
公司名称	上海涌迪工业自动化有限公司
价格	800.00/台
规格参数	
公司地址	上海市青浦区新府中路1536弄6号612
联系电话	18321155129 18721658859

## 产品详情

西门子802DSL龙门镗床026106找不到编码器维修编码器坏，伺服电机编码器坏维修，主轴电机编码器报警，电机温度传感器故障，F31885,通讯线断维修，F30001,F36200,F07800,F30897,F23004,380500,过流,超温,欠压,RDY灯闪烁，灯不亮，亮红灯，伺服未准备就绪，西门子802D数控系统报025201伺服故障维修，西门子802D数控系统维修，西门子802D键盘维修，西门子802DSL操作面板维修，西门子工控机维修，西门子PCU50维修，西门子S120接地故障维修，西门子802D数控系统轴X1伺服故障报警025201维修，西门子伺服电机编码器报警维修，西门子伺服电机刹车坏维修，西门子802D程序保存不了维修，西门子802C黑屏维修，西门子802C开不了机维修，802DSL面板报故障231885驱动3故障维修，循环数据传送故障维修，207016轴Y1电机温度故障维修，201303部件不支持功能维修，231897无组件通讯维修，700010伺服驱动未就绪故障维修，300607轴SP1驱动4电流控制输出被限制维修，25040轴X11禁止误差监控故障维修，NCK故障报警维修，西门子数控系统报警230027故障维修，025201轴Z1伺服故障维修，直流母线过压维修，直流母线欠压维修，超压故障报警维修，过流维修，涌迪专业西门子802D数控系统轴X1伺服故障报警025201维修，伺服电机维修，编码器坏维修，611伺服驱动器维修，611U电源维修，S120伺服系统维修，6SL3120功率模块接地故障维修，6SL3130伺服电源RDY亮红灯维修。轴承槽磨损、转子断裂，轴断裂、齿轮槽磨损处理，电机飞车故障，编码器零点跑位，电机三相对地短路，电机运行中有异响且不连续，自由状态手转电机轴很费劲，磁铁爆缸、磁铁脱落、卡死转不动、编码器磨损公司配件齐全，当天修好有测试实验平台。