

# 石英砂烘干机 温县安泰煤电设备 大型石英砂烘干机价格

产品名称	石英砂烘干机 温县安泰煤电设备 大型石英砂烘干机价格
公司名称	温县安泰煤电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省焦作市温县黄庄镇訾杨门村东50米
联系电话	13598804892 13598804892

## 产品详情

怎样才能让煤泥烘干机的能力得到的发挥，一展所长呢？看看要从哪些方面想办法吧。

（一）：由热空气的流速由传热和传质理论可知，提高干燥空气的流速，直接提高了传热系数和传质系数，干燥速率增大，还能及时更换热空气，石英砂烘干机多少钱一套，有利于外扩散过程。可通过增加物料与热空气在筒体轴向单位长度的接触时间和接触面积，通过扬料板的改造提高物料在筒体横断面的分散度达到目的，也可通过增加烘干机筒体的长度实现。

（二）：一般来说，热空气的温度热空气的温度越高，传热速率和传质速率就越高，并且在相同水分蒸发量的情况下，热空气的量可以减少，废气热损失也就减少。但是，目前大多数水泥厂烘干机进口热空气温度都控制的较低，即使顺流烘干机温度也只有700 左右，因此，在筒体允许的范围内，大幅度提高热空气的进口温度是不可行的。

从污泥烘干机角度来描述这一过程，包括上料、干化、气固分离、粉尘捕集、湿分冷凝、固体输送和储存等。

如果因污泥的性质（粘度、含水率等）可能造成污泥烘干工艺的不稳定性的（如黏着、结

块等），石英砂烘干机，则有必要采用部分污泥烘干与湿物料混合的工艺（返料、干泥返混）。此时，在污泥之前和固体输送之后应相应增加输送、储存、分离、粉碎、筛分、提升、混合、上料等设备。

烘干机的保养的一下技巧：

1、点燃炉子之前应该先检查火炉、炉篦子、给料装置、燃烧室、炉门、空气导管、调节阀和鼓风机、除尘器等。

2、开启烘干机之前应该检查一下燃料、工具、润滑全部轴承及摩擦面。

3、各部位应按下表进行正常润滑。

4、工作完成的时候，应该先关闭加热设备，再停止燃气机，大型石英砂烘干机价格，当温度降低到100 以下后停止送风机、抽风机。

5、清除机身内剩余的物料，关闭除尘器和关闭电源。

6、检查轴承间和密封的链接部分的牢固性，各个部件的润滑情况及阀口的位置是否正确。

7、接通电源后，石英砂烘干机报价，察看电压、仪表是否正常。

8、所有的螺栓紧固件一定不能有松动的现象。

9、一定要经常检查滚圈，挡轮，拖轮的接触情况。

10、如果遇到中断停电，要先关闭热源，让机器自然降温，并且做到清洁工作。

11、挡风圈和齿轮罩不能有翘裂和摩擦撞损的状况。

12、定时收料、检查各个系统运行的情况并且作好记录。

石英砂烘干机-温县安泰煤电设备-大型石英砂烘干机价格由温县安泰煤电设备有限公司提供。“炭化炉，烘干机，木炭机”选择温县安泰煤电设备有限公司，公司位于：河南省焦作市温县黄庄镇訾杨门村东50米，多年来，安泰煤电坚持为客户提供好的服务，联系人：吴经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。安泰煤电期待成为您的长期合作伙伴！