

双头沾锡机 鑫汇达电子设备

产品名称	双头沾锡机 鑫汇达电子设备
公司名称	苏州鑫汇达电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市吴中区临湖镇中安路388号
联系电话	15006265174 15006265174

产品详情

全自动沾锡机出现以下故障时应如何解决：

全自动沾锡机出现疲软无力现象。在送料时感觉裁线机运转无力，切割的电线也不整齐。这个时候就需要加大马力，需要调节马达或者稳固螺丝。

初次使用全自动沾锡机设备的技术人员，一定要阅读设备的使用说明或者经过培训。很多人初次使用全自动沾锡机大都没有经过相关技术人员的培训，机器设备不同于其他的东西，稍有不慎，就会造成机器损伤，甚至还会造成安全事故。

自动沾锡机应定期做好炉内的清理工作

自动沾锡机应定期做好炉内的清理工作，如果长时间没有清理的话，那么就会造成炉内的杂质含量变得越来越高，进而会造成后期锡渣排放过多，并且排放出来的锡渣不正常。在清理波峰炉的时候，要清理到锡炉的每一个部位，一定要把炉内的锡都倒出来，全部清理干净，清理工作完成以后，再把每一个部件安装好，重新加上新的锡条就可以重新正常工作了。

无论是在自动沾锡机工作的时候，还是后期的维护工作中，都要积极做好机器的清理和保养工作，只有这样才能够延长机器的使用寿命，同时也能够让机器更加灵活地工作。

如何选择自动沾锡机

首先，自动沾锡机种类及规格有很多种，自动沾锡机按功能可以分为：全自动双头沾锡机、单头扭线打端沾锡机、全自动并线打端沾锡机、全自动打头打端沾锡绞线机。可根据客户需要为您量身定制设备，如有特殊需要，可同时加工多条线，可加装如送线装置、扭线装置、锡炉等部件。

自动沾锡机工作环境要求较高，室内需保持整洁与干燥。安放于水平场所，要有很好的稳定性。在进行

加工时，双头沾锡机，全自动沾锡机会出现轻微的震动，这个时候应该注意安全操作，工作人员与机器保持适当距离，还要注意中途休息，让机器也有一个适应过程。

双头沾锡机-鑫汇达电子设备由苏州鑫汇达电子设备有限公司提供。苏州鑫汇达电子设备有限公司位于江苏省苏州市吴中区临湖镇中安路388号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前鑫汇达电子在电子、电工产品制造设备中享有良好的声誉。鑫汇达电子取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。鑫汇达电子全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。