

# 辊涂机 翔奕机械质量保证 辊涂机销售

产品名称	辊涂机 翔奕机械质量保证 辊涂机销售
公司名称	东莞市翔奕机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市沙田镇民田村新民路
联系电话	13829116879

## 产品详情

原皮革机械零配件经销商转而加入生产者行列。这些经销商大都具有一定的专业知识，经过多年的经营，他们既熟悉上游机械供货商，又熟悉下游皮革生产企业用户，有了一定的积累和条件成熟后，他们便开始自己生产加工皮革机械产品，由于对各方面部驾轻就熟，所以操作起来得心应手，辊涂机销售，发展很快。同时，这些皮革机械零配件经销商本来就贴近各制革企业比较集中的地方，因此，他们的产品就更容易让皮革厂接受。如近年来，河北辛集、广州、浙江温州、河南开封的皮革机械发展倍受瞩目，就是这个原因。

滚涂设备的相关配置：

滚涂设备（滚涂机）胶辊采用进口PU胶，双辊滚涂机，直径为220mm，辊面经计算机精密加工。滚涂设备（滚涂机）光辊采用直径为130mm光辊，辊面镀铬，辊涂机生产公司，经外圆磨刨光加工。

滚涂设备（滚涂机）配置英国原装进口不锈钢强力韧性（不伤PU胶辊辊面），由电机左右往复摆动，将辊面油漆刮净并过滤促使多余的油漆及油漆中的尘埃回流到油箱内过滤，其角度由小蜗轮减速机调整，涂漆均匀。

滚涂机输送带为进口PU带，辊涂机，耐各种溶剂，防止化学腐蚀而导致起层现象。

滚涂机配三台进口变频器和三台减速机。

滚涂机整机配套一台隔膜泵、一个20L油箱。

怎样解决小型滚涂机常见的故障？

1、板件表面纹路很粗

解决方法： 修磨涂布轮，更换涂布轮 调节控制面板上的按钮，减小钢轮的转速

## 2、板件表面涂布不均匀

解决方法： 重新选择板材或者调整板材的含水率 调整钢辊和涂布辊之间的间隙

## 3、板件前端堆漆

解决方法： 调快涂布轮转速 调慢输送速度

## 4、电机不转动

解决方法： 检查按钮是否按下 查阅变频器说明书，找出相对应的故障并解决 检查电控箱

## 5、电源指示灯不亮

解决方法： 检查电源线 打开开关

## 6、板件后端堆漆

解决方法： 调慢涂布轮转速 调快输送速度

辊涂机-翔奕机械质量保证-辊涂机销售由东莞市翔奕机械制造有限公司提供。行路致远，砥砺前行。东莞市翔奕机械制造有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为服装加工设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!