

# 宝安区民房改造安全检测鉴定价格优惠

产品名称	宝安区民房改造安全检测鉴定价格优惠
公司名称	广东建业检测鉴定有限公司
价格	2.80/平方
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区航程街道九围社区九围第二工业区21号新艺园区商业楼
联系电话	13410086098 13410086098

## 产品详情

宝安区民房改造安全检测鉴定价格优惠

找深圳市建业检测鉴定有限公司，联系人：谢经理

房屋安全鉴定的初步安全排查通过现场勘察、肉眼观察、标尺测量等简易方法，就可以初步对房屋结构的安全性快速做出判断，同时作为业主也可以对自家房屋尤其是建成年代较旧的老旧房屋进行安全自查，但是房屋安全鉴定检测工作需专业的房屋检测机构进行检测。

在房屋安全鉴定钢筋锈蚀对结构的破坏主要分为三个时期：

前期是一些锈斑、锈片开始出现在钢筋表面的局部；

中期是整个钢筋表面都锈蚀了，并且产生膨胀，与保护层脱离，发生层裂；

后期表现为钢筋铁锈进一步膨胀，混凝土本身发生破坏，出现顺筋胀裂，混凝土脱离，直至钢筋不断锈蚀，有效截面不断减小，结构结构承载力不断下降，钢筋混凝土构件丧失基本承载能力。

房屋安全鉴定员根据检测需要，混凝土中钢筋锈蚀状况的判断与检测可分为：钢筋锈蚀可能性的判断、钢筋锈蚀率或钢筋锈蚀速率的检测，具体可以根据构件状况、现场测试条件和测试要求，选用自然电位法、混凝土电阻法、电流密度法、锈胀裂缝法或破损检测等多种检测方法进行判断和检测。