

# ( AB中国区维修 ) 美国AB显示器启动进不去系统主界面修理解决方法

产品名称	( AB中国区维修 ) 美国AB显示器启动进不去系统主界面修理解决方法
公司名称	上海耀宥电气有限公司
价格	999.00/台
规格参数	品牌:AB 型号:2711P 产地:美国
公司地址	上海松江区佘山镇吉业路450号4号楼303
联系电话	021-57855250 18516586104

## 产品详情

### ( AB中国区维修 ) 美国AB显示器启动进不去系统主界面修理解决方法

AB触摸屏维修，可解决AB触摸屏维修常见故障：黑屏、花屏、按触摸屏无反应或反应慢（触摸不良）、内容错乱、进不了系统界面、无背光、背光暗、有背光无字符、不能通信、按键无反应；维修故障：进不了界面，无显示，亮度看不清楚，黑屏，花屏，白屏，液晶屏显示竖条，液晶屏显示横条，液晶屏显示多画面，以及液晶屏显示疑难杂症均可，触摸屏通讯不上，触摸屏开机走一半不动，开机不能进入程序修，指示灯不亮，触摸屏死机，触摸屏灯管不亮，触摸屏玻璃烂维修更换触摸屏触摸偏移，触摸屏不能触摸，触摸屏一半可以触摸另一半不能触摸，触摸屏不能校准，触摸屏无背光等维修.提供维修触摸屏主板，触摸屏液晶屏

AB触摸屏的基本原理是，用手指或其他物体触摸安装在显示器前端的触摸屏时，所触摸的位置(以坐标形式)由触摸屏控制器检测，并通过接口(如RS-232串行口)送到CPU，从而确定输入的信息。

触摸屏系统一般包括触摸屏控制器(卡)和触摸检测装置两个部分。其中，触摸屏控制器(卡)的主要作用是从触摸点检测装置上接收触摸信息，并将它转换成触点坐标，再送给CPU，它同时能接收CPU发来的命

令并加以执行：触摸检测装置一般安装在显示器的前端，主要作用是检测用户的触摸位置，并传送给触摸屏控制卡。

西门子触摸屏常见维修故障：开机黑屏，启动无显示，运行白屏，上电进不去系统，死机，开不了机，花屏，蓝屏，通讯故障，主板坏，触摸不灵，按键无反应，不能触摸，电源坏，闪屏，无背光，背光暗淡，屏幕看不清楚等等故障快速修复，公司拥有先进、检测仪器及专业维修工程师，如示波器、逻辑分析仪、集成电路在线测试仪、负载试验装备等，实现无图纸化芯片级维修，修复率达95%以上。