

韩国进口LG贴膜BENIF装饰膜EW349木纹膜CW349

产品名称	韩国进口LG贴膜BENIF装饰膜EW349木纹膜CW349
公司名称	青岛世纪溢彩国际贸易有限公司
价格	40.00/平方米
规格参数	品牌:LG Hausys 系列:BENIF 产地:韩国
公司地址	城阳区长城路89号
联系电话	18562552800

产品详情

装饰膜是以分子聚合物为原料，添加各种助剂、经压延、复合而制得的一种新型装饰材料，可与木材、塑料板、铝板、铁板等基材复合制成多用途装饰材料，广泛应用于家用电器、音响表面装饰、室内装饰、飞机、轮船、火车的内装饰。此外，还可以用于广告牌等。

LG 装饰贴膜的特点优势？

性能： A2/B1级阻燃检测认证，芬兰M1绿色环保认证；

现场施工便捷、有效缩短工期，省工省料，降低成本；

尺寸稳定性，耐磨性耐候性佳、抗菌性强、PVC易清洁维护，持久耐用，使用寿命长达10年以上；

可塑性好，轻薄无缝，平面曲面均可施工，可弥补防火板不能弯折包裹的弊端；

导气槽背胶提供方便及质量的施工。

解析pvc木纹膜的覆膜方法

PVC木纹膜的覆膜方法相对简单，这个中间也包含有异形贴膜施工和普通贴膜施工，包括在不同基层上的贴膜覆膜方法也不相同。我们来一一给大家说明一下。首先说一下木纹膜异形贴膜：常见的异形贴膜有圆弧、圆形、菱形、凹凸波浪等也有一下特殊的造型例如大树、动物等这些在使用木纹膜贴膜的时候需要对异形的面进行精细化处理，在涂刷底油的时候，可以使用高浓度无稀释的底油，涂刷晾干后需要在打磨一下，确保平整度。贴膜的时候，使用热风机低温热吹进行塑形。切勿使用尖锐的物品，避免把木纹膜撕破。

木纹膜贴膜效果

1. 施工环境中正在贴地砖，在这个情况下，木纹膜产品不能进行贴膜施工，原因是在贴地砖的时候会有粉尘的问题，以及沙子的扬灰，因为贴膜的时候需要在基层上刷底油，这个时候浮尘会在底油上面形成浮尘，这样在贴膜后会出现起泡，脱落的情况。
2. 顶部喷漆打磨，这个粉尘比较大，如果同时在进行贴膜施工就会出现粘贴不牢的情况，贴膜区域的有粉尘的附着的情况，会出现“麻子”的情况，表面不平整。影响使用的效果。
3. 贴膜基层不平整，遇到一些基础缝隙比较大，如果不进行底层的修复操作，那么贴完膜以后就出现坑洼不平效果大打折扣。

PVC木纹膜贴柜子

针对以上的问题，在PVC木纹膜施工的前期需要做好准备的工作，在贴膜的时候，工人进场会对基层进行卫生清洁，缝隙进行原子灰填充，然后在进行贴膜施工操作。这样贴膜后可以完成达到好的效果。