

腻子粉混合设备 飞鸟机械性能稳定 江门混合设备

产品名称	腻子粉混合设备 飞鸟机械性能稳定 江门混合设备
公司名称	东莞市飞鸟机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市清溪镇清溪金龙路29号102室
联系电话	13712880994 13712880994

产品详情

混合设备出现状况时怎么办？

设备老化、机架变形、安装设备地面不平整等情况，导致混料机无法处在水平情况运行。混合设备获得向外的离心力作用导致剧烈振动；混合设备机械设计不科学。在设备正常工作时，整体导致共振现象。假如是这种情况，可调节混合设备桨叶转速，做好检验排查。飞鸟机械拥有良好的售后服务，您在购买混合设备时有任何问题都可以致电进行咨询。飞鸟机械公司经营丰富，合理安排主体设备安装位置，结构紧凑、衔接好。

混合设备有哪些型号？

目前国内的混合设备厂家生产的混合设备型号一般是10升的容量，即大家常叫的SHR-10A混合设备，型号一般是2000升的容量，即SHR-2000C混合设备。按照行业标准中间还有SHR-25A、SHR-50A、SHR-100A、SHR-200A、SHR-300A、SHR-500A、SHR-800A、SHR-1000A、SHR-1300C、SHR-1500C。飞鸟机械拥有多年的混合设备生产经验，生产的设备质量好，需要购置的朋友可以打电话进行咨询。

配料、捏合：按照配方称量PVC树脂及各种助剂，在混合设备中混合，100 左右，放到冷却混合设备中，冷却到50 以下出料。(2)造粒：挤出机造粒。单螺杆挤出机自加料段温度为120 ，150 ，160 ，145 。

(3)注塑成型：注塑机温度自加料段至机头部位温度

为140~145 ， 170~175 ， 160~165 （三段式）。进料量及定型时间，根据设备和鞋号的不同适当调整。飞鸟机械拥有多年的混合设备生产经验，生产的设备质量好，需要购置的朋友可以打电话进行咨询。