

# 高淳打水井，机械钻井公司服务专业

产品名称	高淳打水井，机械钻井公司服务专业
公司名称	苏州通泉钻井工程有限公司
价格	1500.00/口
规格参数	
公司地址	江浙沪皖全域施工
联系电话	18550432778

## 产品详情

高淳打水井钻井时下井遇阻或打不开泵怎么办：

### 1、遇阻的问题：

原因：井内有坍塌；钻井液性能不好，失水大，泥饼厚，井内发生缩径；前一只钻头直径被磨小；起钻前井眼没清洗干净；改变了钻具结构；

处理：不论哪种原因遇阻，都不能硬压，应当小排量开泵正常后，再慢慢地增大排量往下冲。如返出异常形状地岩屑或泥饼，可以慢慢地往下扩眼或划眼。或者可以试下几次，如不成功，则应起钻调整钻具结构；

### 2、打不开泵：

原因：钻杆内有脏物；井壁有坍塌；冬季地面管线结冰；下钻速度太快，发生井漏；下钻时环空已不返钻井液无人发现。

处理：排除地面因素，同时应加大距离活动钻具，转动与上提下放相接合，用小排量试顶，如果无效，应立即起入技术套管内，再试顶，如果仍无效，应起出全部钻具。若无技术套管，可把钻具起入正常井段试顶，无效时再把钻具全部起出来