

唐山石英水口炉维修 唐山石英水口炉 龙口电炉总厂

产品名称	唐山石英水口炉维修 唐山石英水口炉 龙口电炉总厂
公司名称	龙口市电炉总厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省龙口市兰高青年创业园
联系电话	18660498722 18660498722

产品详情

龙口市电炉总厂固定资产628万元，拥有职工148人，高等技术人员多名，年产值1000多万元，并拥有先进的生产、检测设备。公司经营方针：以市场为导向、以产品和销售为龙头、以品牌和服务为支撑、以技术研发为基础。龙口市电炉总厂产品有：井式渗碳炉，陶瓷纤维马弗炉，水口烘烤箱，全纤维台车炉，水口炉等。

RX3 - 95 - 9型水口烘烤炉

工作区尺寸（深*宽*高）：800*1050*550mm（深*宽*高）电炉炉衬如经一段时期使用后，有少许损坏（有小的裂纹或纤维碰）可用涂料修理，如炉衬破坏比较严重时，必须重砌电炉。

龙口市电炉总厂固定资产628万元，拥有先进的生产、检测设备。公司经营方针：以市场为导向、以产品和销售为龙头、以品牌和服务为支撑、以技术研发为基础。龙口市电炉总厂产品有：井式渗碳炉，陶瓷纤维马弗炉，水口烘烤箱，全纤维台车炉，水口炉等。

- 1.采用智能控制，具有控温精度高、均温性好等特点。
- 2.采用电阻丝为加热元件，材质为OCr21A16Nb。
- 3.采用可控硅移相调节调压+智能PID调节控温。
- 4.均可根据客户需求定制。

龙口市电炉总厂成立于1979年，是电炉设备的专业生产厂家，1988年加入中国工业炉协会，唐山石英水口炉厂家，连续多年产品被评为省优产品。公司注重制度化、流程化、规范化建设，遵循效率原则，客户满意原则。我厂主要生产“工业电炉、实验电炉、电热恒温鼓风干燥箱”等电热设备二百多个品种，及化验设备，化玻试剂。

在电炉进行装卸产品时，唐山石英水口炉报价，必须切断加热器电源以保证操作人员的安全，唐山石英水口炉，必须在操作工具上接有可靠的防触电装置。电炉衬严禁撞击，唐山石英水口炉维修，不准任意乱抛，必须将工作件先放在工作台上，在用工具推入炉膛，同时装入工件的重量不得大于规定重量，与可控硅PID调节控制柜配合使用，可自动控制电炉的工作温度。

唐山石英水口炉维修-唐山石英水口炉-龙口电炉总厂(查看)由龙口市电炉总厂提供。行路致远，砥砺前行。龙口市电炉总厂致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为机械加工具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事山东水口烘烤炉，烟台水口炉，龙口水口烘烤箱的厂家，欢迎来电咨询。