

东风货车凯普特配件 襄阳众德价格优惠 陕西东风凯普特

产品名称	东风货车凯普特配件 襄阳众德价格优惠 陕西东风凯普特
公司名称	襄阳众德汽车配件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市高新区东风汽车大道特1号锦绣
联系电话	18372271178 18372271178

产品详情

改装件：一般选择改装件的客户都是想要优于原厂配件的质量，如底盘件减震器、李子串、三角臂等等附属配件、或者提升强度的发动机核心的配件，东风凯普特发动机配件，原厂件不一定质量参数是的，不是主机厂不想用的，主要主机厂要控制成本，要一定的经济性考虑后期的维修成本实用性等等因素，一般日常家用车用原厂配件已经是优选够用的。

襄阳众德专注东风车型多年，主营东风驾驶室总成，空壳，东风货车凯普特配件，发动机零配件，新能源配件等，东风凯普特配件批发，

控制的措施：

- 1.检查状态。当零件周围均匀产生褶皱时，应判断挤压力不足，逐渐加大挤压力即可消除。拉伸圆锥形和半球形零件时，需要通过增加拉延筋来增加板内径的拉应力，以消除褶皱。采取“内紧外松”的原则，消除“里松外紧”的问题。
- 2、对于润滑油，应按照操作规程要求进行系统刷油工作，保证正确的刷油量和刷油位置，陕西东风凯普特，避免造成。
- 3.在不影响整车要求的情况下，用太软的毛坯代替零件的材料，以保证零件质量，避免起皱。
- 4.完善定位，必要时增加预弯工序，保证冲压零件时料片不会跑偏。修改压面形状，保证零件质量，避免因压面形状固定导致送料不均匀。
- 5.针对冲压方向不当的情况，在设计初期就应该使用软件对冲压过程进行分析，以保证零件的冲压方向。当零件质量较高时，需要重新开发模具，调整冲压方向。

刹车片

通常我们会以仪表板上刹车警示灯是否亮起作为该换刹车蹄片的判断依据，但这是后底线，如果到这时才换，已经相当危险。

要提醒您的是，虽然所有车辆都有这种警示系统，但有的是直接感应刹车蹄片的厚度，有的则是在刹车蹄片已经完全磨完，刹车液因此极端下降，才会使警示灯亮起。如果是后者，等到警示灯亮起，刹车片金属底座与刹车碟已经处于铁磨铁状态，这时，会在车胎靠近轮圈边缘看到晶亮的铁屑。因此，在每次进厂保养时都要检查刹车片是否能用，并提早换掉接近寿命底限刹车片，而不要只相信警示灯。

襄阳众德专注东风车型多年，主营东风驾驶室总成，空壳，发动机零配件，新能源配件等，

东风货车凯普特配件-襄阳众德价格优惠-陕西东风凯普特由襄阳众德汽车配件有限公司提供。襄阳众德汽车配件有限公司实力雄厚，信誉可靠，在湖北 襄樊 的其它等行业积累了大批忠诚的客户。襄阳众德带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！