

涂装设备生产厂家 涂装设备 艾斯纳机电

产品名称	涂装设备生产厂家 涂装设备 艾斯纳机电
公司名称	苏州艾斯纳机电设备工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区胥口镇石膏路618号第2号标准厂房
联系电话	18501531819 18501531819

产品详情

近几年来，新建的新型喷漆室在节能方面有了很大的改观。喷漆室内部可分为人工操作区和无人操作区两种区域。新型喷漆室在人工操作区内全部送入经过空调装置调节的新鲜空气，而在无人操作区内则大部分送入一次性的循环空气和补充小部分新鲜空气，减少了空调装置中新鲜空气的吸入量，涂装设备公司，从而节省了能源消耗。例如：从擦净室排出的空气经循环过滤装置再送到自动涂装机或自动喷涂机器人喷涂区；

同时，对于喷射系统，沉渣过多。易造成喷嘴堵塞。进而引起处理不充分而生锈。因此，目前，磷化除渣采用的形式和设备也很多，涂装设备，如：斜板式沉淀.带式过滤.旋液分离.板框压滤机.真空过滤机.全自动脱水压滤机等。

由于全自动脱水压滤机的自动化程度高。磷化渣的脱水效果好。环保型，在具有一定规模的涂装线上被较多的采用。

磷化换热器酸洗装置

换热器经/长时间使用后/磷化渣会在换热器内/表面凝结。降低换热器换热效率。酸洗装置是用以定期清洗磷化换热器的内壁.除去结垢，以保证换热器的热效率。

但是在通常情况下。仅仅单纯采用某一种油水分离设备是很难达到理想的除油效果的。因为脱脂槽内的油脂是很难被顺利地收集到油水分离设备当中去的。

应根据不同的生产线情况设置油水分离辅助系统。结合专用的油水分离设备。以达到较好的去除油污的效果。

磷化除渣

磷化是一种化学反应，伴随着磷化膜的生成。磷化沉渣也产生，这是不可避免的。磷化渣对工件的磷化

膜质量又是有害的。当磷化渣在溶液中含有量过高时。就会附着在工件上。影响涂膜的性能。

涂装设备生产厂家-涂装设备-艾斯纳机电(查看)由苏州艾斯纳机电设备工程有限公司提供。苏州艾斯纳机电设备工程有限公司是一家从事“非标自动化设备，涂装设备”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“艾斯纳”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使艾斯纳机电在机械及工业制品项目合作中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！