

工业电磁炉价格 昆明科轩环保科技 红河电磁炉价格

产品名称	工业电磁炉价格 昆明科轩环保科技 红河电磁炉价格
公司名称	昆明科轩环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市嵩明县杨林经济技术开发区浙商科技产业园23号地块
联系电话	13888005686 13888005686

产品详情

特别指出，红河电磁炉价格，当加热过程中出现不定期损功率管情况时，除作上述检查外，还应检查5伏、18伏供电是否稳定正常，同时代换抗干扰电容、滤波电容，桥堆及谐振电容。由同步电路引起的不定期烧管情况如果检查几个电阻阻值都正常作放弃维修处理。后试机时电流表测电磁炉电流是否正常，一般单功率管电流在6至9安之间，双功率管可达12安。

后提一点的是，双功率管电磁炉或数单管电磁炉在串联灯泡时如果面板显示正常，灯泡有一定亮度不是有短路现象，这是正常的，原因是设计时所用的抗干扰电容容量大小不同。由于当下市售电子元件劣质品居多，建议回收废电磁炉拆机件用，比买的放心，特别是功率管。附图是修电磁炉实例和回收的废板。

故障：检锅 不加热

维修：在路常规粗测3电压正常，火锅专用电磁炉价格，3电容正常，各大电阻正常；再查电流电路，首先检测可调电位器，在路检查发现异常，工业电磁炉价格，取下测量已经开路！更换VR1（103）可调并调至原位，电磁炉维修价格，试机正常。

我公司主要生产经营环保技术的研发及应用。不锈钢厨房设备、消防设备、油烟净化设备、燃灶具、蒸汽燃气灶柜、消毒设备、污水处理、净水饮水设备、不锈钢餐桌椅、电磁热能灶具、蒸柜系列产品、空调通风管道。

故障14.上电无声、无反应

(1)检查220伏电源线是否正常，插头是否烧黑;(2)检查电源接插件，保险是否虚焊。(3)检查主板是否有断裂;(4)查开关电源供电是否正常，D5、L4，Z3，IC1是否正常。(5)单片机5V供电是否正常，查IC2(78L05)，代换Y1晶振，单片机;(6)检查灯板排线是否氧化、松脱;

工业电磁炉价格-昆明科轩环保科技(在线咨询)-红河电磁炉价格由昆明科轩环保科技有限公司提供。昆明科轩环保科技有限公司是从事“不锈钢厨房设备、油烟净化设备、燃气灶具、蒸汽燃气灶柜”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：姜总

。