

温州100t18米地磅秤工厂工地专用

产品名称	温州100t18米地磅秤工厂工地专用
公司名称	杭州易测计量设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市余杭区余杭街道金星村西部科技园A座16楼1605室
联系电话	18094712401

产品详情

温州100t18米地磅秤工厂工地专用

电子汽车衡数字不正常跳变产生的原因大部分原因来自于电子元器件，包括接线盒连接线传感器显示器引起，也有例外，如电子秤传感器选择不正确分度值选择不正确电子秤安装在露天中受自然风的影响供电电压不正常等因素影响造成数字不稳定以及仪表标定参数不正确等因素造成。跳变分析跳变形式与跳变原因是否相关对照表号为相关，-号为不相关从表中可以看出，开机后跳变几分钟后正常和数字快速上升或下降跳变与接线盒受潮或损坏传感器损坏连接线有破损有直接关系；间歇性跳变与传感器损坏和连接线有破损有直接关系；数字无规律小幅度跳变与所有因素均可能有关，所以在查找原因时有一定困难，只能用排除法进行查找原因。

购买地磅，首先我们来了解一下地磅（汽车衡）

电子地磅按传感器输出信号分类可分为模拟式电子地磅和数字式电子地磅；按称量方式分为静态电子地磅和动态电子地磅；按安装方式可分为地上衡和地中衡；按秤台结构分为钢结构台面和混凝土台面；按使用环境状况可分为防爆电子地磅和非防爆电子地磅；按电子地磅的自动化程度可分为非自动电子地磅和自动电子地磅。近年来，随着企业管理水平的不断提高，无人值守的自动电子地磅正成为未来电子地磅的发展方向