

工业打标机 云雕激光公司

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 工业打标机 云雕激光公司 |
| 公司名称 | 武汉云雕激光科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 湖北省武汉市江汉区葛洲坝国际广场4栋 |
| 联系电话 | 13307122678 13307122678 |

产品详情

半导体二极管的寿命长，工业打标机，其额定的工作时间大于10000小时，而ke灯的寿命只有几百小时（一般在400-600小时左右），所以灯泵浦激光器在工作一段时间后，都需要更换ke灯，尤其是对于金属类打标，所需的能量较大ke灯的寿命会更受影响。因此数控机床半导体泵浦激光器又称为免维护激光器，意指其工作无耗材，在相当长的时间内不需要维护。我公司为更有效的延长半导体激光器二极管泵浦源的使用寿命，采用了预燃加变频控制技术，即在保证发光管不受电流冲击的前提下，根据工作量和强度，zui大幅度地减少通过发光二极管的电流密度，从而有效的延长了半导体二极管的使用寿命。根据不同用户的不同的生产任务，半导体激光器发光二极管的使用寿命可以保证在一年到三年之间。每台半导体泵浦打标机可节省换灯耗材费用为：大于12支灯/年*350元/支*3年=1.26万元。灯泵浦激光打标机需常停机换ke灯，对于很多大型的生产线是不能接受的。由于ke灯的寿命不一，这样又有可能因为国产灯质量的不均衡造成ke灯使用上的更多的浪费！所以改用半导体打标机可以较大程度上节省停工维护造成的人力和物力的损失。

电脑常见问题有以下几种问题

- 1.加工时的图形是否复杂，必须检查。
- 2.联机电脑不要接上网线，它是单独控制激光系统。
- 3.运行缓慢，这时请千万不要过于急躁，以免死机。
- 4.请注意防止病毒，以防系统出错。

不出光的原因有以下几种原因及解决方案

- 1.整机光路螺丝松动，需要调紧螺丝。

2.枪体内灰尘是否过多，以防打伤枪内镜，如有发现必须更换枪内镜。

3.冷水机长时间开机时不开激光电源点灯会引起结冰不出光现象，需要关整机电源系统1时后再重新开机。

4.灯管老化或激光功率下降，必须更换灯管。

5.长时间工作后，激光功率下降，打开枪体底盖，需要在枪内镜做调。

联机时有一长三短报警以下几种原因及排除方法

1.软件不工作，主板松动，打开电脑请重新插。

2.Q驱动报警灯亮时，检查37针与15针有没有松动，Q开关有没有正常通水。

3.激光电源报警灯亮时，检查冷水机有没有打开，灯管有没有损坏，（如损坏需要更换灯管）。

激光打标机（laser marking machine）是用激光束在各种不同的物质表面打上永久的标记。打标的效应是通过表层物质的蒸发露出深层物质，从而刻出精美的图案、商标和文字，激光打标机主要分为，CO2激光打标机，半导体激光打标机、光纤激光打标机和YAG激光打标机，激光打标机主要应用于一些要求更精细、精度更高的场合。应用于电子元器件、集成电路（IC）、电工电器、手机通讯、五金制品、工具配件、精密器械、眼镜钟表、首饰饰品、汽车配件、塑胶按键、建材、PVC管材。

工业打标机-云雕激光公司由武汉云雕激光科技有限公司提供。工业打标机-云雕激光公司是武汉云雕激光科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：柳经理。