

汕头市模温机厂家 实力厂家有保障

产品名称	汕头市模温机厂家 实力厂家有保障
公司名称	南京欧能机械有限公司
价格	23690.00/台
规格参数	品牌:欧能 型号:EUOT 产地:南京
公司地址	江苏省南京市江宁区秣陵街道苏源大道119-3号
联系电话	025-68226791 15380427875

产品详情

[模温机](#)厂家与大家共同分析模温机加热慢是怎么回事，从以下4点进行排查。

欧能模温机34省市上包括济南、北京、天津、河北广东、深圳、上海等地等等。免费送货。

模温机升温慢？有可能加热管烧坏。模温机加热管是热量来源，如果加热管出现了单组、多组损坏或是连接不良，由于加热管功率下降，所以加热速度就相对较慢了，都会影响模温机的升温工作效率，当模温机升温慢现象发生时，我们要检查加热管的情况，测量电流和电阻进行排查。如果是损坏了，需要联系模温机厂家进行更换。

模温机升温慢还有可能模温机的内部有堵塞，这种情况下，模温机正常加热，但是循环媒介无法顺利到达用热设备。如水垢、杂质堵塞。另外对于油温机来说，由于导热油积碳在加热管表面产生积碳，这个时候加热管的工作效率就会受到影响，以前30分钟就能加热至指定温度现在可能需要1个小时。所以及时清理过滤器、加热管也是必须的。

模温机

的功率不匹配，升温慢。这种情况一般发生在初次使用或者更换模具或设备之后，模温机的功率不够，我们所使用的模温机不匹配的时候，这个时候则很容易出现模温机升温慢、达不到温度的现象。

模温机长期未维护检查，发热效率降低：和第二点一样，水温机受水质影响，导致水垢长期附着与加热管外壁和管路内径，影响发热效率，油温机由于油质受高温加热会结焦，长期不清理会导致发热不佳。所以当循环介质是水时，我们应当对供应谁进行相应的水处理，避免水质过硬对加热管造成损坏。

以上是汕头市模温机厂家分析的模温机加热慢的原因，也欢迎大家来到欧能机械参观了解更多。