

# 120度模温机厂家 1VS1技术全程支持

产品名称	120度模温机厂家 1VS1技术全程支持
公司名称	南京欧能机械有限公司
价格	23690.00/台
规格参数	品牌:欧能 型号:EUOT 产地:南京
公司地址	江苏省南京市江宁区秣陵街道苏源大道119-3号
联系电话	025-68226791 15380427875

## 产品详情

之前给大家分享过很多关于[模温机](#)

故障报警的原因以及解决方法，但是关于模温机逆向报警的话一直没有分享，主要是出现的比较少，一般调试的时候会出现，基本后期是很少有的。但是有客户还是希望能分享下，欧能机械120度模温机厂家就分享下模温机逆向报警是什么原因，以及相应的解决办法。

欧能模温机34省市上包括济南、北京、天津、河北广东、深圳、上海等地等等。免费送货。

- 1.相序接反。模温机逆向报警想到的就是三相电源线的相序接反了，通常这样的情况多是在刚开始使用设备的时候，当遇到相序接反造成模温机逆向报警的时候，我们只需要将模温机的三相电源线的任意两根进行对换就可以，就能够解决逆向报警的故障。
- 2.电压不稳定。电压不稳定也是造成模温机逆向报警的其中一个原因，主要是由于电压的不稳定造成三相电电压不稳，会给模温机一个误报警的信号，从而在模温机上面体现出来逆行报警，这个时候我们可以利用万用表对三相电源线进行测量，看一下电压是否不稳定然后再找的电工操作，进行稳压操作。
- 3.逆向保护损坏。模温机出现逆向报警还有一个原因可能就是模温机内部本身的逆向保护器损坏，逆向保护器的损坏会造成模温机异常工作，逆向报警，一般出现这样的情况我们只需要联系模温机的厂家让厂家进行快递新的逆向保护器更换即可。

模温机出现逆向报警主要可能出现的原因就是这三点，当出现故障的时候我们参考上面几种情况进行排查解决就可以，也需要根据实际情况

判断是那种情况。以上是120度[模温机](#)厂家介绍的3点原因，如有兴趣了解欢迎来到欧能机械参观。