

食品提升机制造商 奥迪尔 杭州食品提升机

产品名称	食品提升机制造商 奥迪尔 杭州食品提升机
公司名称	天津市奥迪尔不锈钢制品厂（普通合伙）
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区双港镇李楼村
联系电话	13820298065 13820298065

产品详情

料斗带接头不正的解决方法

料斗带接头不正是指料斗带结合后，料斗带边缘线不在同一直线上。工作时，料斗带一边紧一边松，使料斗带向紧边侧向移动，产生跑偏，造成料斗盛料不充分，卸料不彻底，回料增多，生产率下降，严重时造成料斗带卡边、撕裂。解决方法：这时应停机，修正接头并接好。提升机回料是指物料在卸料位置没有完全卸出机外，而有部分物料回到提升机机座内的现象。在提升作业中，若提升机回料太多，势必降低生产效率，增大动力消耗和物料的破碎率。

吊笼与导轨架的主弦杆一般有四组导向滚轮联结

吊笼为焊接结构体，四周为钢丝网或钢板网组成封闭式结构，由笼架、笼门、天窗盖、安全防护栏、吊杆安装孔、导向滚轮等组成。吊笼与导轨架的主弦杆一般有四组导向滚轮联结。导向轮保证吊笼不脱离导轨及沿导轨架平稳升降。前后导向轮和两侧导向轮承受吊笼自重及载荷重力，对导轨架产生偏心弯矩。导向轮槽与导轨架主弦杆相匹配。具有一定质量，悬挂在绕过天轮的钢丝绳上，食品提升机经销商，沿导轨架运行，对吊笼起平衡作用的重物。

机座堵塞：1、进料过多，造成物料在机座内堆积，料斗运行不畅。此时应立即停机，食

品提升机厂家，抽出底座下的插板，杭州食品提升机，排出机座内的积存物。2、回料太大，使提升的物料不能全部进入卸料管而返回机座，这样机座中物料增多造成堵塞。解决的办法是减少回料。3、因停电或其它故障突然停车时，食品提升机制造商，提升分支与回行分支质量不等，使提升机产生倒转，料斗内物料倒入机座，再开车时则发生机座堵塞。解决这一问题的办法是在提升机头轮主轴的一侧安装止逆器，防止提升机倒转。

食品提升机制造商-奥迪尔(在线咨询)-杭州食品提升机由天津市奥迪尔不锈钢制品厂（普通合伙）提供。天津市奥迪尔不锈钢制品厂（普通合伙）位于天津市津南区双港镇李楼村。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前奥迪尔在输送设备中享有良好的声誉。奥迪尔取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。奥迪尔全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。