

消防工程备用柴油发电机组100KW

产品名称	消防工程备用柴油发电机组100KW
公司名称	上海伊誉实业有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:伊藤 型号:YT2-125KVA
公司地址	中国 上海市 上海市嘉定区安亭镇昌吉路156弄49号
联系电话	021-59507206 15201919132

产品详情

消防工程备用柴油发电机组100KW

静音柴油发电机是需要做维护和保养的，静音柴油发电机的正常工作运行，静音柴油发电机出现的故障少，使用寿命长，苏州柴油发电机保养维修公司小编告诉你这都和静音柴油发电机的正确维护和保养有这很大的关系。

技术参数

机组型号	YT2-125KVA-ATS
动力型号	R6105AZLD
动力型式	四冲程，水冷，直列，涡轮式
常用功率	100KW / 125KVA
备用功率	105KW / 132KVA
电压 (V)	380/220
电流 (A)	190
频率 (HZ)	50
转速 (r/min)	1500
冷却方式	强制水冷
燃油消耗率 (g/kw.h)	224
压缩比	4:01:00 PM
缸径*行程 (mm)	105X130
发动机总排量 (L)	6.75
启动方式	电启动 全自动
功率因数	0.8滞后 0.8 Lag
绝缘等级	H
润滑方式	压力飞溅复合式
排气温度 ()	600
海拔要求	1000m

环境温度	40
接线方式	三相四线，Y型绕接
发火次序	1-5-3-6-2-4
进气方式	增压中冷
稳态调速率	± 1%
相数	3
净重（kg）	1600
外形尺寸/长×宽×高mm	2700×1100×1560
20FT装柜数量	4PCS
机器优势	伊藤原装动力
售后服务	质保一年，终身维护（易损件除外）

1、冷却系统

如果说冷却系统有故障的话，会致使两个结果，（1）冷却作用欠好而使机组内水温过高而停机；（2）水箱漏水而使水箱内水位降低，机组也会无法正常作业。

2、燃油/配气系统

积炭沉积量的增加致使喷油嘴喷油量将受到一定影响，致使喷油嘴焚烧不充分，发动机各缸喷油量也就不均匀，作业状况也就不稳定。

3、电瓶

如果说电瓶长期不维护的话，电解液水分蒸发后就会得不到及时弥补，没有装备起动电瓶充电器，电瓶长期自然放电后电量降低。

4、机油

机油是有一定的坚持期，也就是说长期不使用的話，机油的物理化学功能会发生变化，形成机组作业时清洁度会恶化，会引发机组零件损坏。

5、油箱

水进入柴油发电机组空气中的水气在温度的改变下会发生冷凝现象，结成水珠挂附在油箱内壁，当水珠流入柴油后，就会使柴油含水量超标，当这样的柴油进入发动机高压油泵后，就会锈蚀精密偶合件，假设严重的话就会损坏机组。

6、三滤

在柴油发电机组工作过程中，油污或杂质会沉积在滤网壁上，而过个会使滤器过滤功能下降，沉积过多，油路将无法疏通，当设备工作时将会因油无法供应而不能正常使用。

7、润滑系统、密封件

由于润滑油或油酯的化学特性及机械磨损后发生的铁屑，这些不止降低了它的润滑效果，还会损坏其它零部件，一同由于润滑油对橡胶密封圈有一定的腐蚀效果，其它油封本身也随时而老化使其密封效果下降。

8、线路连接

静音柴油发电机假设使用时间过长的话，线路接头就有可能松动，需要定期的检查。