

科华UPS电源 FR-UK50 5KVA内置电池FR系列

产品名称	科华UPS电源 FR-UK50 5KVA内置电池FR系列
公司名称	山东埃易斯德电源科技有限公司
价格	20.00/台
规格参数	品牌:科华 型号:FR-UK50 规格:5KVA
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19幢1-303室27号
联系电话	0531-83158300 15711116758

产品详情

科华UPS电源 FR-UK50 5KVA内置电池FR系列

科华UPS电源不充电是怎么回事

科华ups电源不能充电的原因及可能是需要换科华蓄电池。科华UPS电源,理想恒湿20-25度环境、充放电不太频密(每个月不超过两三次)、科华蓄电池要定期保养,电池及UPS质量好的情况下用超过5年。所以根据这种情况,极有可能是需要换电池。良好的维护和保养,可以极大地延长科华UPS电源的使用寿命。蓄电池是UPS系统中的一个重要部分,关系到整个UPS系统的可靠程度,然而蓄电池却又是整个UPS系统中平均无故障时间(MTBF)说,对山特UPS的维护和保养,实际上主要就是对UPS内部的蓄电池的维护和保养。科华ups的保养分为:定期对ups电源进行除尘、保证ups电源室温度保持在25度左右,定期检查机器能否正常切换,以保证用电设备的正常运转。