

## 检查井砌块砖.耐高静水压力

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 检查井砌块砖.耐高静水压力                    |
| 公司名称 | 河北雄军建材制造有限公司                     |
| 价格   | 3.00/块                           |
| 规格参数 | 品牌:河北雄军建材<br>产品硬度:C30<br>产地:河北保定 |
| 公司地址 | 保定市徐水区大王店镇东黑山村                   |
| 联系电话 | 18612876086                      |

## 产品详情

检查井砌块砖.耐高静水压力，有负水面防水功能，可在地区施工，操作方便，现场混合使用2.耐磨性好，附着力好，适用于各种瓷砖的干实粘贴，透气性好。基材必须牢固、光滑、干净，不含灰尘、油脂、蜡、脱模剂和其他杂物，所有小孔和沙眼都可以用堵王法擦去。纸浆施药前，基材应提前湿化，不应积水。将粉末倒入含有添加剂的容器。

检查井砌块砖.耐高静水压力，几点常见的防水堵漏原因：实际工程中由于结构及施工情况复杂，如钢筋密集、地基沉降差异、砂石含泥量大、流动性劳动力责任心不强等原因，防水堵漏混凝土本身也可能产生漏渗水现象。所以，高水位地区设计地下室堵漏采用多道防水线。

由于振捣混凝土不密实，出现蜂窝、麻面、沟洞而处理时，未剔松散混凝土没用掺外加剂的同比例细石砼修补即抹砂浆，且砂浆又不密实，导致混凝土疏松产生渗漏。

墙根与地面交界处及周边部分有潮湿、滴水现象，二者交界处有漏水点。分析其渗漏原因，是由于振捣下一步底板混凝土时，前一步已振捣完的底板和墙根20~30厘米高混凝土受牵连振动，使砼振捣不密实，另外，墙根混凝土在模板支护下没有下沉，而底板混凝土受振动下沉，则在墙根处拉裂。