

# 惠州市三角楼环氧地坪漆公司

产品名称	惠州市三角楼环氧地坪漆公司
公司名称	东莞市景悦防水补漏装饰有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市横沥镇
联系电话	0769-13537127622 13669818102

## 产品详情

环氧地坪施工后常有出现固化时间控制不好，混合后的地坪涂料使用时间变短等现象。现在就针对这两种现象分析下原因和对策。缺陷状况及原因：使用寿命缩短。配制好的地坪涂料如果一直放置在容器里的话，会蓄积反应热，导致固化变快，可是却影响了地坪的使用寿命。一般施工环境温度越高，通风差，都会导致使用时间变短。固化过慢。固化过慢就是环氧树脂材料在特别低的温度下（10 °C）固化反应变慢。5 °C一下是禁止施工。这个现象和黏度有着很大的关系，温度越低，黏度就会越高，旧地坪翻新改造那么就会比较难施工。固化时间过长会造成涂膜沾染灰尘、沙粒等脏物，甚至会拖慢工期。还有一点就是在施工现场加溶剂也会造成固化过慢，因为溶剂的挥发会带走一部分热量而冷却涂膜。

解决 环氧树脂地坪漆缺陷对策：施工温度控制在15~25 °C之间；不要随意在现场加溶剂。混合好的地坪材料要及时流展在施工基面上，耐磨地坪材料不要一直存放在混合的容器里，涂料接触混凝土被冷却，反应热能及时散发，可以使固化时间变长，混合使用寿命增加；另外，混合使用寿命的关键在于树脂和所选择的固化剂的配比用量，所以要严格根据密封固化地坪环境温度的变化来确定固化剂的种类和用量。