

# 加厚款大水道散热片 暖气片钢二柱壁挂散热供暖暖气片家用壁挂炉

产品名称	加厚款大水道散热片 暖气片钢二柱壁挂散热供暖暖气片家用壁挂炉
公司名称	河北冀明昊暖通设备有限公司衡水市冀州区分公司
价格	16.00/片
规格参数	品牌:中春暖通 表面处理:静电喷涂 产地:河北
公司地址	河北省衡水市冀州区
联系电话	0318-8636713 13165550371

## 产品详情

暖气片漏水不仅会浸泡家里的家具造成损失，而且严重影响正常供热，带去麻烦。在过两个月就到供暖期了，相信不少暖气用户已经着手安装暖气片了。暖气片安装一定要得当，这样可以减少暖气片漏水的几率，而暖气片最容易漏水的几个地方及处理方法是怎样的呢？1.暖气片片头由于工艺的原因，暖气片片头与柱体是焊接在一起的，并不是一个整体，焊点处最容易被腐蚀。在这个问题上，厂家的解决办法就是不断提高焊接技术和加强内防腐处理，需要您在选择暖气片的时候，尽量选择拥有优质内防腐涂层的暖气片。而在日常的使用中，要多多注意片头部位，发现损坏要及时打电话到厂家，及时处理。2.暖气片接点供暖系统的各种连接点，是非常容易漏水的地方，包括管材之间的连接点、管材和暖气片的连接点以及跑风、丝堵等。这些连接点时时刻刻都在与水和空气接触，质量稍差的材料，慢慢的就会出现腐蚀现象，造成漏水。在选材的时候，您要注意管材的质量和暖气片配件的质量，万一出现漏水现象，要及时更换配件。3.暖气片管壁暖气片管壁漏水处，一般情况下是意外破损造成的漏水较多，这里的破损需要及时修补，以免造成更大止腐蚀。暖气片漏水需平时细心观察，仔细检查高危漏水地点，就能很好预防，发生事故后及时处理，能够防止暖气片漏水进一步扩大。