

# 东莞市樟木头卫生间漏水防水补漏维修公司

产品名称	东莞市樟木头卫生间漏水防水补漏维修公司
公司名称	东莞市景悦防水补漏装饰有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市横沥镇
联系电话	0769-13537127622 13669818102

## 产品详情

楼面屋顶处理：1: 表面处理 用钢丝刷将裂缝刷干净，并用压缩空气吹去浮尘。2: 粘贴进浆嘴用速凝胶将灌浆嘴粘在灌浆口上，间距300~500mm，其布设原则为：浆嘴宜设在裂缝宽度较大处，在裂缝的起点处和交叉点，均须粘贴进浆嘴。3: 封缝用速凝胶封闭上下裂缝，2d后沿裂缝涂刷一层肥皂水，从进浆嘴通入压缩空气。若肥皂水起泡，说明起泡处封闭不严，立即擦去肥皂水，并用速凝胶封堵密实。

第二种：灌浆处理方案：1：用天平称取两种浆液原料，并根据气温及裂缝宽度进行小幅度调节，将浆液充分拌合并置于洁净胶桶待用。若浆液超过3h或流动性较差应停止使用，配浆量应充分考虑富余量。2：灌浆从裂缝的一个端头开始向另一端逐步进行。3：灌浆工艺路线：料桶 胶管 灌浆机 胶管 进浆嘴。4：逐步加压，从0~0.25MPa后停止压力。5：加压后注意观察，压力维持在0.25MPa不变。6：与进浆嘴相邻的进浆嘴冒浆时，立即关闭阀门停止进浆，并迅速用堵头堵住冒浆的进浆口。7：堵住冒浆口后，再打开阀门注3~5min。8：拔开与个进浆口相连的胶管，随即堵住个进浆口。9：拔开第二个进浆嘴堵头，与胶管相连进行灌浆，至一条缝灌完后复原72h后将进浆嘴打掉，铲去混凝土板面上的胶泥。3 重浇楼板混凝土的技术措施用钢钎凿除混凝土时应避免扰动原有钢筋与保留混凝土握裹。具体作法是先在楼板底支设临时模板，应支设牢固，以使其作为凿除混凝土时的工作平台。凿除混凝土板时，先沿周边凿出20~30cm宽的环形带，以凿中间混凝土时对周边结构的影响。