

通用稳定土拌合站 郑州建工建筑机械设备 浙江稳定土拌合站

产品名称	通用稳定土拌合站 郑州建工建筑机械设备 浙江稳定土拌合站
公司名称	郑州建工建筑机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	荥阳市王村镇薛村
联系电话	18569947555 18569947555

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：郑州建工建筑机械制造有限公司

采用电脑调速或变频电子调速，wbz稳定土拌合站，物料供给均匀连续可靠，浙江稳定土拌合站，抗干扰能力强，配比，操作简单；系统具有：关机、开机过程管理和状态检测功能，故障报警和过载报警及欠压保护功能，手动、半自动、全自动多种操作形式，可贮存配比、产量等数据，并可输出打印统计报表。给现场管理、调度、监控提供了强有力的支持；成品料仓仓门可单开、双开，使用起来方便。容积有6、8、10m³三种可供选择；全密封、带空调的控制房，提高了操作人员的舒适度，减轻了操作劳动强度；选用电气元件，让你用着放心；多种结构形式供你选择，也可按你的要求制作。

稳定土拌合站传动系统检查规定有哪些？

1、主电机与行星减速机构(或采用摆线针轮减速器、联轴器、齿轮传递动力的)连接应可靠，运转应平稳，通用稳定土拌合站，不应有异响；

2、爬升式轨道上料机构安全挂钩和锁销应齐全;上料斗滚轮、传动齿轮磨损不应超过该机说明书规定的要求;

3、斗式提升机、螺旋输送机传输应平稳，不得有异响、泄漏、水泥积块;

4、拉铲式配料系统回转机构齿轮磨损应在该机说明书规定的范围内，且钢丝绳应符合本规程的相关规定;

5、料仓式配料系统皮带输送机运转应平稳，wcb稳定土拌合站，不应跑偏、打滑，不应有异响，胶带不应断层、开裂

比较常见的导致生产速率的原因是稳定土拌和站机器漏灰和漏气。漏灰会造成生产原料的流失从而拖慢混凝土的加工生产速度，而漏气更麻烦，会导致机器运转速度变慢，整个生产过程的每一个环节都会被拖慢速度，不过解决办法还是比较容易的，把漏灰的个器件维修即可，而漏气的部分就直接更换新的紧密的零件。

另外一个容易导致稳定土拌和站生产混凝土效率下降的原因是传输系统的传送带。传送带在常年累月传送原料、混泥土的过程中，带段上容易积累泥污、小石块，这些都会降低传送速度从而影响整个混凝土的生产过程，解决办法就是清理所有的残渣，确保传送带表面光滑。

通用稳定土拌合站-郑州建工建筑机械设备-浙江稳定土拌合站由郑州建工建筑机械制造有限公司提供。郑州建工建筑机械制造有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！