

# 暖气片蒸汽专用散热器钢制弧管三柱式工业取暖器蔬菜大棚集体供暖

产品名称	暖气片蒸汽专用散热器钢制弧管三柱式工业取暖器蔬菜大棚集体供暖
公司名称	河北冀明昊暖通设备有限公司衡水市冀州区分公司
价格	13.00/片
规格参数	品牌:中春暖通 表面处理:静电喷涂 产地:河北
公司地址	河北省衡水市冀州区
联系电话	0318-8636713 13165550371

## 产品详情

**铜铝复合暖气片串联和并联的优缺点** 铜铝复合暖气片管线有好多种排列方式，如单管串联、双管异程并联和双管同程并联等，这些铜铝复合暖气片专业词语听上去有些难以理解，但是我们如果购买或者安装铜铝复合暖气片一定要了解。关于串联、并联方式有很多人容易搞错，通俗地讲，并联是指：两根水管，一根是进水管，一根是回水管，铜铝复合暖气片进口接进水管，回水口接回水管，可以独立控制。而串联则是，一根进管进入铜铝复合暖气片进水口，然后回水口出来，然后再进入下一组铜铝复合暖气片的进水口最后进入回水管道。就跟电路里的串联和并联相似。暖气片局部或整体不热如何解决 冬季供暖后，伴随而来的暖气片故障问题一个接一个的出现，很是让人烦恼。想要安心舒适的过一个暖冬的话，就随着中国采暖散热器网一同看看如何解决。

当暖气主体局部不热：主要集中在下进下出的安装方式上，原因为散热器内部有气体不能排出。解决方式为将排起阀开启，将散热器（暖气片）内部气体排出；或检查系统是否压差过小或流量过低。当暖气整体不热：下进下出的安装方式，检查散热器安装时是否将导流阀上下位置安装颠倒；上进下出的安装方式，检查散热器（暖气片）安装时是否未将流阀开启。或者是系统否存在问题。