

[]不锈钢镜光眉夹,披覆眉夹,披覆挫,

产品名称	[]不锈钢镜光眉夹,披覆眉夹,披覆挫,
公司名称	阳江市倩丽美容五金制品厂
价格	3.00/件
规格参数	形状:其它 型号:不锈钢眉夹 规格:1.2
公司地址	中国 广东 阳江市 阳江市江城区
联系电话	86 0662 3314985 18926352189

产品详情

形状	其它	型号	不锈钢眉夹
规格	1.2	材质	不锈钢
适用范围	美容,化妆		

产品介绍：

制作精致的拔毛夹,能将细小的眉毛一根一根的轻松拔掉。先将眉毛轻轻夹住,朝着生长的方向就能拔掉。

连细小的很短的毛也轻易顺利地拔出。容易掌握.持久性好。 但每个人的眉毛长的都形状不一,所以就要进行特殊调整。*浓眉型:先根据眉毛和眼睛之间的距离,拔去多余的眉毛;如果距离合适或太远,可重点拔上排眉毛;如两眉之间距离太近,可以拔掉眉间的眉毛;如眉峰明显突出,可以在太突出的部位拔去一些眉毛。眉型要修成头稍粗直,至眉顶有一定弯度,从而使眉尾比眉头稍细。*稀疏眉型:稀疏的眉毛有两种情况,一是眉毛少而乱,这种眉毛可以用一般梳理或定型梳理方法,将散乱的眉毛聚合在一起;也可以直接拔掉多余部分的散眉,然后在稀少的眉毛间用眉笔描画,使真假结合的眉毛有色有形。二是眉型小,颜色淡,使脸部不精神,改变这种状况,可用眉墨染眉,或用棕色、深灰色眼影粉仔细地揉搓在眉毛上,以加深彩。*杂乱型:眉头的眉毛倒竖不齐,修眉时,要留意先把眉头的眉毛修整齐,然后再修眉弯及眉尾,用小梳子梳理好眉毛。把长出的眉毛剪短,多余眉毛拔去。*眉头细而眉尾粗型:把眉尾修成比眉头细少为佳,用眉笔着重描画眉头,将多余的眉毛拔去。*连锁眉型:指两道眉生成连接起来,只要把两眉中间的眉毛拔掉就行了,然后再把眉型修好。