

资讯：金华发电机出租公司 静音发电机应急租赁服务

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 资讯：金华发电机出租公司 静音发电机应急租赁服务 |
| 公司名称 | 山东格屋电力设备有限公司 |
| 价格 | 300.00/天 |
| 规格参数 | 品牌:美国卡特彼勒 型号:C13-30 产地:美国 |
| 公司地址 | 山东省聊城市开发区东昌东路星光创业大厦B塔2405室（注册地址） |
| 联系电话 | 18252005550 |

产品详情

资讯：金华发电机出租公司 静音发电机应急租赁服务

我们从事发电机租赁业务，功率从20KW ~ 1800KW应急发电机，柴油发电机出租供客户选择。库存大量国产、进口柴油发电机组资源。随时为客户提供不同功率机组自备发电业务，电力供应保障充足，为各项工地施工、消防备用、企业避峰、短期自备发电的需求。

我们承诺以先进的技术设备、周到的服务、现场使用零故障让客户满意。

我们为感谢我们的客户，我们一定对外提供精良设备，派遣技术过硬技术操

作员操作设备，我们的设备均为进口或国产原装设备，具体品牌有，康明斯，风人，卡特，大宇，潍柴，上柴等国内外品牌。欢迎大家光临指导工作，

一、静音式发电机组电流不平衡的现象

- 1.定子三相电流指示互不持平，三相电流差大，负序电流指示值也增大。
- 2.当不平衡超限且超过规定工作时间的时候，负序信号装置发“发电机不对称过负荷”信号。
- 3.转子的振动和发热

二、静音式发电机组电流不平衡的原因

- 1.发电机及它的回路一相断开或者断路器一相接触不良
- 2.某条送电线路非全相工作

3.系统单相负荷太大：如有容量巨大的单相负载现象

4.定子电流表或者表计回路缺点也会使定子三相电流表指示不对称

5.柴油发电机组功率不同

三、静音式发电机组电流不平衡的处理方法

当发电机三相电流不平衡超限工作的时候，要是判明不是表计回路缺点导致，需要马上下降机组的负荷，让不平衡电流降到答应值以下，接着向系统调度汇报。等三相电流平衡之后，再依据调度指令增加机组负荷。水轮发电机的三相电流之差，不可以超过额定电流的百分之二十，一同任何一相的电流，不能够大于其额定值。水轮发电机答应担负的负序电流，不能够大于额定电流的百分之十二。