

角铁切断机 科锐机械液压冲剪机 大型角铁切断机

产品名称	角铁切断机 科锐机械液压冲剪机 大型角铁切断机
公司名称	任县科锐机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢湾镇边庄
联系电话	13932964318 13932964318

产品详情

冲剪机特点

- 1、冲剪机排除了老式机械剪切机齿轮转动部分，易损、易坏、噪音大等缺点。
- 2、冲剪机排除了液压剪切机，角铁切断机视频，液压元件及电器部分易故障和渗油等缺点。
- 3、冲剪机操作方便，剪切精度高，可通过编程，设定剪切板料宽度及次数。
- 4、冲剪机剪切时需动力，耗电少、节能、低噪声、无污染。
- 5、冲剪机制造结构先进，易损件少、无需维修。

冲剪机正确操作以防止意外发生

冲剪机操作以防止意外发生冲剪机操作冲孔和模具无安全保护设备，角铁切断机，在可能发生意外的伤害。所以，角铁槽钢切断机，在钣金加工中使用冲剪机生产，大型角铁切断机，加强安全，并防止事故发生的重要途径。选择复合拉丝模、连续模式、多工位级进模削减行动，以减少经营者的风险。冲压设备和工装设备设置安全便利的灵活性或选择的劳动强度、技能和当时冲压安全条件的有效途径。

1.剪切钢板的厚度不准超过剪的性能。剪板时工件必须压实冲剪机剪切狭窄钢板时，剪前面的垂直压力装置不到时，应在被剪的钢板上另压一块钢板，使垂直压力装置下落时压牢此板，以免在剪切时被剪的钢板翘起而损坏机床。

2.操纵开关的人员，须待看线人员给予切断信号后再行开车；冲剪机送料时须等上剪刀停住后再送料。送料和看线人员都不许将手伸进垂直压力装置内侧。

角铁切断机-科锐机械液压冲剪机-大型角铁切断机由任县科锐机械厂提供。任县科锐机械厂坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。科锐机械——您可信赖的朋友，公司地址：河北省邢台市任县邢湾镇边庄，联系人：段经理。