

# 录播室系统价格 中视天威科技 五机位录播室系统价格

产品名称	录播室系统价格 中视天威科技 五机位录播室系统价格
公司名称	北京中视天威科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市大兴区安定镇兴安营村东原老镇政府院内
联系电话	13269983531

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：北京中视天威科技有限公司

### 录播系统常见问题以及处理方法

北京中视天威科技有限公司专业供应录播系统，我们为您分析该产品的以下信息。

#### 声音问题

声音方面一般一是教室内授课老师的无线话筒无声音，二是系统的主服务器上没有授课教师的声  
音，三是无法采集到学生的声音。

教室的声音通过领夹式无线话筒采集，经常会出现的故障是启动录播设备后，教室录播室系统价格，打  
开无线话筒电源开关，没有声音发出。首先，应先确定话筒电源开关是否开到位，或更换电池后试试;仍  
不解决，检查无线话筒调频接收机电源是否开启，无线接收机的功放之间音频线是否正常。

### 导播系统概述

北京中视天威科技有限公司专业供应录播系统，以下信息由北京中视天威科技有限公司为您提供。

## 自动导播系统

可支持全自动的导播方式，采用人性化的策略设计(可自定义)，录播室系统价格，可在主讲视频、听众视频或主讲电脑屏幕中进行全自动的画面导播切换，切换工作可由系统全自动完成，而不需要操作人员的帮助。

## 在线导播系统

可支持网络人工在线导播方式。管理员只需通过网络登陆WEB控制界面，即可对现场的主讲视频、听众视频及主讲电脑屏幕中进行在线监看，利用"鼠标点击导播"技术进行在线的多画面实时人工导播控制。

## 简单、易用的后期导播功能

系统支持后期导播制作，可实现多流多画面格式输出为单流单画面、单流多画面的视频格式，五机位录播室系统价格，并且支持分辨率及码流二次编码压缩，网络录播室系统价格，重新导播后生成的文件支持1920\*1024的分辨率。

## 录播系统常见故障及解决方法

想要了解更多录播系统的相关内容，请及时关注北京中视天威科技有限公司网站。

故障：无法通过系统主服务器控制录播功能

故障分析：一般是录播软件或网络通讯出现问题。

处理办法:首先确保系统主服务器到教师控制面板的网络畅通，检查网络配置是否正确，如果正常，试着重新安装录播软件，通常可以解决问题。

录播室系统价格-中视天威科技-五机位录播室系统价格由北京中视天威科技有限公司提供。“自助式微课/慕课录制设备,无线便携录播,常态化录播”选择北京中视天威科技有限公司，公司位于：北京市大兴区安定镇兴安营村东原老镇政府院内，多年来，中视天威坚持为客户提供好的服务，联系人：孙经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。中视天威期待成为您的长期合作伙伴！