

阜新模温机厂家 效率寿命成倍提升

产品名称	阜新模温机厂家 效率寿命成倍提升
公司名称	南京欧能机械有限公司
价格	7800.00/台
规格参数	品牌:欧能机械 型号:EUW/EUO 产地:江苏南京
公司地址	江苏省南京市江宁区秣陵街道苏源大道119-3号
联系电话	025-68226791 15380427875

产品详情

[阜新模温机厂家](#)

模温机发热管烧坏的原因：重要的一点是发热管的质量问题，其次就是因为工艺问题导致发热管表面有空气导致发热管干烧，配置在好的模温机如不能把干烧问题解决也是很容易导致发热管干烧问题，所以阜新模温机厂家欧能的模温机是经过多年的研究与实践结合研制出接近完美的媒体流通性的工艺，搭配国际进口的品牌的主要部件。使我公司的模温机质量成为国内靠前水平。

阜新模温机厂家模温机加热器为什么会干烧：主要原因是操作不当造成的，初次使用时未将模温机内的气拍完就直接加热导致模温机发热管干烧烧毁。阜新模温机厂家加热器会马上开始工作：加热升温，由于马达刚启动水还未打进机器，加热器没有水这个媒介从而导致直接干烧，长时间如此工作，缩短了加热器的使用寿命，使加热器经常容易坏。