

资阳市生活污水处理设备

产品名称	资阳市生活污水处理设备
公司名称	山东盛瑞源环保设备有限公司
价格	28000.00/套
规格参数	品牌:盛瑞源环保 产地:山东
公司地址	潍坊市寒亭区高里街道北海路工业园珠江南街68号
联系电话	13386365336

产品详情

资阳市生活污水处理设备 气浮设备的药剂的投加量不足或进水量过大。气浮设备的气浮回流比不足，气浮回流比是指被处理水和溶气水之比。气浮设备的刮渣机刮渣时移动速度过快，使下层浮渣受剪破碎和出现紊流状态而随而出，当然不及时刮渣和底部积泥太多，亦会使气浮效果不佳。

2、开机步骤：（1）配备加入絮凝剂，配好药剂，启动搅拌系统；（2）启动空压机，打开进气阀，将进气压力到0.2MPa；（3）开启容器水泵，向容器罐进水，调节容器罐水位至容器罐液位计的1/3左右，此时容器罐的压力应达？。

4、注意事项：（1）容器罐液位一经后应予保持，不应经常；（2）根据水质，及时加药量、进水量、容器水量；（3）定期给各轴承、链条、链轮、齿轮、齿条、滑道加润滑脂（十天左右），三个月进行一次检修。

资阳市生活污水处理设备气浮机在污水中起到的作用随着现代化的工业、食品制造业排污量的加大，随意排放的行为无疑给人们生活带来不同程度的伤害。这也是水处理行业推出污水处理设备重要的一点因素，而气浮机是污水处理预处理重要的组成部分，那么你知道气浮机在污水中起到什么作用吗。

气浮机是溶气系统在水中产生大量的微细气泡，使空气以高度分散的微小气泡形式附着在悬浮物颗粒上，造成密度小于水的状态，利用浮力原理使其浮在水面，从而实现固-液分离的水处理设备，气浮机一般作为污水处理中的预处理。

资阳市生活污水处理设备 调查发现，造成轴承振动大的主要原因有两个：涂在轴承上的缺少钙基润滑脂，轴承无润滑下高负荷工作，导致轴承受损；受工艺限制，制造出的滚轮无法的定位圆心，导致由于偏心而不能正常的工作，进而出现噪声大、轴承磨平现象。